

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
149632535-23	ACCIDENTE	16/12/23	10:20

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Cutral Co							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas	38°	56'	23"	S	69°	15'	54"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	LOC-I	2	F-POST
En un vuelo de aviación general, en la fase de despegue durante la salida de circuito, la aeronave pierde potencia y entra en una pérdida de control con inclinación hacia la izquierda, impactando contra el terreno.					

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-GHP	
Tipo	Avión	Marca	Macchi	Modelo	MB-308
Nº Serie	511	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruida
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Cutral Co		Código	SAZW
Lugar de Destino	Aeropuerto Cutral Co		Código	SAZW
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	2	0	0	2
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	2	0	0	2

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.