

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
41329458-24	INCIDENTE	23/04/24	13:36

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional General D. Martín Miguel de Güemes							
Provincia	Salta							
Coordenadas	24°	51'	35"	S	65°	29'	13"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación comercial regular (AR 1794) en ruta, sufrió una pérdida de presión en cabina, se declaró en emergencia y se dirigió al aterrizaje al aeródromo de destino.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula	LV-CEV	
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo	ERJ190100IGW	
Nº Serie	19000390	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.					
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional My. D. C. E. Krause			Código	SARI
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional General D. Martín Miguel de Güemes			Código	SASA
Duración Vuelo	01:55	Nº Vuelo	AR1794	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	85	0	90
Total	5	85	0	90

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.