

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
49038368-24	INCIDENTE	11/05/24	15:50

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo de aviación general, durante la fase de rodaje, la aeronave se detiene sobre la calle de rodaje Charly, próximo al punto de espera de cabecera 23, debido a la pinchadura de la rueda de nariz.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-IXB
Tipo	Avión	Marca	CESSNA	Modelo	A-182J	
Nº Serie	A-182-0045	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional San Fernando			Código	SADF
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Carmelo			Código	SUCM
Duración Vuelo	00:00	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.