

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
60678346-24	ACCIDENTE	07/06/24	21:55

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández – Río Gallegos							
Provincia	Santa Cruz							
Coordenadas	51°	36'	32"	S	69°	18'	46"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	RE	2
<p>Durante la fase de despegue, a una velocidad de 70 nudos, luego de que el piloto suelte el steering, se produjo un desvío hacia la izquierda que no pudo ser controlado por el piloto, provocando la excursión de pista por el lateral izquierdo, quedando a 111 metros del eje de pista.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula	LV-VDJ	
Tipo	Avión	Marca	Fairchild	Modelo	SA227-AC	
Nº Serie	AC729	PMD	5701 -27000 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo		DESPEGUE		
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández – Río Gallegos		Código	SAWG	
Lugar de Destino	Aeropuerto Río Grande		Código	SAWE	
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial – No Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	1	0	3
Total	2	1	0	3

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.