

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
62336406-24	INCIDENTE	12/06/24	19:00

Lugar del suceso								
Lugar	Toledo, zona rural							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas	31°	31'	45"	S	64°	02'	41"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
En un vuelo de aviación general – entrenamiento, en la fase de crucero, el motor comenzó a fallar y el piloto decidió realizar un aterrizaje por precaución en un campo no preparado.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-CGN
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	150 G	
Nº Serie	15066495	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Ad Coronel Olmedo			Código	EDO
Lugar de Destino	Ad Coronel Olmedo			Código	EDO
Duración Vuelo	00:25	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.