

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
62679568-24	INCIDENTE	13/06/24	19:00

Lugar del suceso								
Lugar	Zona de costa, cercanías de Rawson							
Provincia	CHUBUT							
Coordenadas	43°	09'	24"	S	64°	46'	40"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>En un vuelo de aviación general, durante la fase de crucero, se produjo una vibración muy fuerte del grupo moto-propulsor (hélice), por lo que el piloto realiza un aterrizaje de emergencia en zona de la costa.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-OIR
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	R-172-K	
Nº Serie	172-3396	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Almirante ZAR			Código	SAVT
Lugar de Destino	Aeropuerto El Tehuelche – Puerto Madryn			Código	SAVY
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.