

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	13/07/24	16:30

Lugar del suceso								
Lugar	Zona Rural, próximo al cruce Ruta 226 y Ruta 55 - Balcarce							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	37°	85'	41"	S	58°	21'	51"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	F-NI	2	SCF-NP
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de crucero el piloto observó humo en cabina procedente de la parte posterior de la aeronave, por lo que decidió realizar un aterrizaje de emergencia en un campo. Posterior al aterrizaje la aeronave se incendió.					

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-IDW
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	C-172	
Nº Serie	S/D	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruída	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeródromo Público no controlado Coronel Vidal			Código	VDL
Lugar de Destino	Aeródromo Público no controlado Balcarce			Código	BAL
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	2	0	3
Total	1	2	0	3

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.