

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	24/07/24	19:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Bragado							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	35°	08'	44"	S	60°	28'	48"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	GCOL	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de rodaje, una ráfaga de viento levantó la cola de la aeronave del suelo, provocando que la hélice impactara contra la pista.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-RXM
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA11C	
Nº Serie	22019	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Bragado			Código	BRA
Lugar de Destino	Aeródromo Bragado			Código	BRA
Duración Vuelo	00:00	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.