

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	09/08/24	14:47

Lugar del suceso								
Lugar	Planta de envasado de gases de la empresa Air Liquide en la ciudad de Rosario.							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas	32°	58'	22"	S	60°	43'	24"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SEC	2
En un vuelo de aviación general, la aeronave despegó del aeroclub Rosario por pista 01, vira hacia el sur y 30 minutos después es vista volando a baja altura en inmediaciones de la planta industrial de la empresa Air Liquide dentro del ejido de la ciudad de Rosario. Realiza maniobras en diferentes direcciones y luego impacta de manera controlada contra el sector de carga de tubos de oxígeno. La aeronave resulta destruida y el piloto fallecido.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-OJF
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	152 II	
Nº Serie	84540	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruída	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			MANIOBRAS	
Lugar de Salida	Alvear / Aeroparque Rosario			Código	AVA
Lugar de Destino	Alvear / Aeroparque Rosario			Código	AVA
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	1	0	0	1
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.