

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	26/08/24	21:15

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	058°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	OTHR	2
<p>En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de rodaje, la aeronave se detuvo en calle de rodaje Charlie, por una pinchadura del neumático del tren de nariz. Momentos posteriores la aeronave fue trasladada hacia la plataforma del hangar 31. La tripulación resultó ilesa y no se reportaron otros daños en la aeronave.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-JDN
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo 182
Nº Serie	124	PMD	0-2250 kg	Daños Ninguno
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	RODAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo Capitán Sarmiento	Código	CTS	
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional de San Fernando	Código	SADF	
Duración Vuelo	00:46	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.