

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	21/09/24	18:05

Lugar del suceso								
Lugar	Campo lindero a la cabecera 36 del Aeródromo de Cañuelas							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	35°	07'	04"	S	58°	43'	35"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	CFIT	2
<p>Durante un vuelo de aviación general local, en la fase de aproximación final, la aeronave impactó contra un árbol y luego contra el terreno. Como consecuencia, la aeronave sufrió daños de importancia en su plano alar derecho. El piloto no sufrió lesiones.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-EIU
Tipo	Planeador	Marca	PZL BIELSKO	Modelo SZD 48-1
Nº Serie	B-991	PMD	0-2250 kg	Daños De Importancia
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo			APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeródromo Cañuelas			Código	CNA
Lugar de Destino	Aeródromo Cañuelas			Código	CNA
Duración Vuelo	00:45	Nº Vuelo	N/A	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.