

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	25/09/24	23:50

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional El Palomar							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	36'	32"	S	58°	36'	46"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En el marco de una operación local para rendir la habilitación de vuelo nocturno, luego de finalizar la carrera de aterrizaje, mientras la aeronave se dirigía hacia la salida a la calle de rodaje, ésta se detiene en la pista producto de una falla en uno de los pernos del tren de nariz.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S114
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo P92 MKII
Nº Serie	1633	PMD	0-2250 kg	Daños Leves
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeropuerto El Palomar	Código	SADP	
Lugar de Destino	Aeropuerto El Palomar	Código	SADP	
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	1	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.