

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA
0-20060102	Incidente	01/06/2020	21:00

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Avenida Corrientes intersección con calle Bulnes	
Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
Coordenadas geográficas	Latitud	Longitud
	-34.6034499	-58.4202112

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Incendio
<p>El vehículo de pasajeros que sufrió el incendio se encontraba realizando un servicio regular con destino a Plaza Miserere. De acuerdo con los hallazgos iniciales de la investigación, el conductor fue advertido por los pasajeros del inicio de un incendio en la zona trasera de la unidad; lo que generó la evacuación de los seis pasajeros a bordo. Producto del incendio, el ómnibus resultó destruido y los seis pasajeros y conductor, ilesos.</p>		

VEHÍCULO		
Tipo de vehículo	Ómnibus Urbano Piso Bajo Mov. Red.	
Tipo de servicio	Transporte Público Urbano Jurisdicción Nacional, Suburbano Tipo 1.	
Dominio	LFX 885	
Año modelo	2012	
Marca carrocería	Metalpar	
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 15.0 LE
Cantidad de asientos	25	
Seguro	Compañía	ARGOS MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
	Póliza	400.752
	Vigencia	31/03/2021
Empresa	Línea 71 S.A.	
Interno	96	
Origen	Villa Adelina, San Isidro (PBA)	
Destino	Plaza Miserere, CABA	
RTO	Fecha	06/02/2020
	Vigencia	06/08/2020
	Taller	030-025
Daños	Incendio total	

CONDUCTOR		
Sexo	Hombre	
Edad	28	
Nacionalidad	Argentino	
Licencia de porte	Tipo	LNC - Gral. San Martín. PBA.
	Clases	A.1.3.-B.1-D.1.-D.3.
	Vencimiento	15/05/2021
LiNTI - Categorías	Categorías	A1OL Urb Suburb-Of libre. A1TP Urb Suburb-Tran Publ. A1TR Urb Suburb-Turismo. A2LD Interurb Internac de larga distancia. A2OL Interurb Internac de Of libre. A2TR Interurb Internac de turismo.
	Vencimiento	31/12/2020

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
Tipo	Avenida
Trazado	Recta
Configuración de la vía	Intersección
Materia superficie de la vía	Asfalto
Estado de conservación la calzada	Bueno
Estado físico ambiental	Seco
División física de la vía	
Luminosidad	Noche con iluminación artificial
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sin restricción
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Vehicular y peatonal funcionales

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	0	0	0	1	1
Pasajeros	0	0	0	6	6
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	7	7

NOTIFICACIÓN			
Fecha	01/06/2020	Hora	23:30
Fuente	Prensa		
Organismo	JST		

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El incendio del ómnibus afectó un automóvil particular que se encontraba estacionado sobre la margen derecha de la Avenida Corrientes y el frente de un local comercial, que sufrió la rotura de su vidriera.