

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210131-02	Accidente	31/01/2021	20:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Calle Jerónimo Salguero, próximo a calle Humahuaca
Localidad	CABA
Barrio	Almagro
Coordenadas geográficas	-34,6022-58,4193

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Incendio
<p>El ómnibus urbano de pasajeros, correspondiente a la línea 90 – unidad 496, se encontraba en servicio circulando por el recorrido habitual por calle Jerónimo Salguero. El incendio del mismo se produce antes de llegar a la intersección con calle Humahuaca. No hubo víctimas, ni lesionados, sólo daños materiales.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor				1	1
Pasajeros *					
Otros					
Total				1	1

*NOTA: No se confirmó la cantidad de pasajeros

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus urbano	1
Total	1

NOTIFICACIÓN			
Fecha	01/02/2021	Hora	01:15
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1	
Ómnibus	Dominio: JSV 444
Tipo de vehículo	Ómnibus urbano - piso bajo
Denominación:	M3 – Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a las 5 t.
Marca / Modelo:	Mercedes Benz
Chasis	Mercedes Benz OH 1618 L SB/55
Motor:	Mercedes Benz OM 904 LA
Carrocería:	Metalpar
Año modelo	2011
Asientos:	29
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado: Apto
	Tipo de revisión: Transporte de pasajeros interjurisdiccional
	Fecha Revisión: 11/11/2020
	Fecha Vencimiento: 11/05/2020
	Certificado: R-161552
Daños	Principalmente en la zona posterior

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Calle
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Buena
Luminosidad	Noche con iluminación artificial
Restricción de tránsito	-
Señalización	Si
Semáforo	Si

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS



Se solicita información:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Se comunica a Fiscalía la intervención de la JST.