

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210306-06	Accidente	06/03/2021	01:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 12, Km 106
Localidad	Isla Talavera, partido de Zárate
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	33°56'6.44"S 58°56'23.23"O

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Colisión múltiple
<p>El suceso ocurrió en la Ruta Nacional 12 a la altura del Km 106, en horario nocturno, sin iluminación artificial y en condiciones de visibilidad reducida por niebla y humo proveniente de incendios en vegetación cercana. En dicho contexto se produjo una colisión en cadena en la que se vieron involucrados 3 vehículos de transporte de carga y 5 vehículos particulares. Como resultado se reportaron personas con heridas de distinta magnitud, sin lamentar víctimas fatales.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor					8
Pasajeros					A determinar
Otros					A determinar
<b>Total</b>					<b>A determinar</b>

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Transporte de cargas	3
Pick up	1
Automóvil	4
<b>Total</b>	<b>8</b>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	06/03/2021	Hora	09:30
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N° 1	
<b>Unidad tractora</b>	<b>Dominio: AB499TE</b>
<b>Tipo de vehículo</b>	Tractor
<b>Denominación:</b>	<b>N3:</b> Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
<b>Marca / Modelo:</b>	IVECO 490 S44 T AT
<b>Tipo de caja:</b>	TRA
<b>Clase de carga:</b>	CI CMG CF
<b>Año modelo</b>	2017
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 14/07/2020
	<b>Fecha Vto:</b> 14/07/2021
	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Estado:</b> Vigente
<b>Daños</b>	Total
<b>Semirremolque Dominio: AA927EN</b>	
<b>Tipo de vehículo</b>	Semirremolque
<b>Categoría:</b>	<b>O4</b> -Acoplado cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
<b>Marca / Modelo:</b>	SOLA Y BRUSA / BDAS. VOLC. 3 EJES-1
<b>Tipo de caja:</b>	CAG
<b>Clase de carga:</b>	CP CF CMG CI
<b>Año modelo</b>	2017
<b>Configuración de ejes:</b>	1D-2D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 22/01/2021
	<b>Fecha Vto:</b> 22/01/2022
	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Estado:</b> Vigente
<b>Daños</b>	Leves
<b>Carga transportada</b>	Sustancias alimenticias
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b> Ruta Nacional 12
	<b>Desde</b> Zárate
	<b>Hacia</b> Ceibas

VEHÍCULO N° 2	
Unidad tractora	Dominio: JWV320
Tipo de vehículo	Tractor
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
Marca / Modelo:	IVECO / 170 E22 T
Tipo de caja:	TRA
Clase de carga:	CMG
Año modelo	2011
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 15/01/2021
	Fecha Vto: 15/01/2022
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Parcial
Semirremolque	
Dominio: WGJ283	
Tipo de vehículo	Semirremolque
Categoría:	O4 -Acoplado cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
Marca / Modelo:	LUDUEÑA HNOS / 1962
Tipo de caja:	CPC
Clase de carga:	CTE CMG CP CF
Año modelo	1967
Configuración de ejes:	2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 07/01/2021
	Fecha Vto: 07/07/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Parcial
Carga transportada	Muebles, maderas y otros.
Sentido de circulación:	
Vía:	Ruta Nacional 12
Desde	Zárate
Hacia	Ceibas

VEHÍCULO N° 3	
Renault Trafic <span style="float: right;">Dominio: VJN512</span>	
Tipo de vehículo	Tractor
Denominación:	N1: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3500 kg.)
Marca / Modelo:	Renault Trafic
Tipo de caja:	Abierta
Clase de carga:	Generales flete - mudanza
Año modelo	A determinar
Configuración de ejes:	1S-1S
Revisión Técnica Obligatoria	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 30/10/2020
	<b>Fecha Vto:</b> 30/04/2021
	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Estado:</b> Vigente
Daños	Parcial
Sentido de circulación:	<b>Vía:</b> Ruta Nacional 12
	<b>Desde</b> Zárate
	<b>Hacia</b> Ceibas

VEHÍCULO N° 4	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	Todoterreno 5 puertas
Marca / Modelo:	Renault Duster
Uso:	Particular
Daños	Severos
Sentido de circulación:	<b>Vía:</b> Ruta Nacional 12
	<b>Desde</b> Zárate
	<b>Hacia</b> Ceibas

VEHÍCULO N° 5	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	Sedan 3 puertas
Marca / Modelo:	Volkswagen Gol
Uso:	Particular
Daños	Severos

<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Ruta Nacional 12
	<b>Desde</b>	Zárate
	<b>Hacia</b>	Ceibas

VEHÍCULO N° 6		
<b>Tipo de vehículo</b>	Automóvil	
<b>Carrocería</b>	Sedan 5 puertas	
<b>Marca / Modelo:</b>	Peugeot 206	
<b>Uso:</b>	Particular	
<b>Daños</b>	Leves	
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Ruta Nacional 12
	<b>Desde</b>	Zárate
	<b>Hacia</b>	Ceibas

VEHÍCULO N° 7		
<b>Tipo de vehículo</b>	Automóvil	
<b>Carrocería</b>	SUV 5 puertas	
<b>Marca / Modelo:</b>	Citroën Aircross	
<b>Uso:</b>	Particular	
<b>Daños</b>	Severos	
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Ruta Nacional 12
	<b>Desde</b>	Zárate
	<b>Hacia</b>	Ceibas

VEHÍCULO N° 8		
<b>Tipo de vehículo</b>	Pick up	
<b>Carrocería</b>	Doble cabina	
<b>Marca / Modelo:</b>	Ford Ranger	
<b>Uso:</b>	Particular	
<b>Daños</b>	A determinar	
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Ruta Nacional 12
	<b>Desde</b>	Ceibas
	<b>Hacia</b>	Zárate

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	A determinar	
Nacionalidad	A determinar	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Vencimiento	A determinar

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: A determinar
Sexo	Masculino	
Edad	A determinar	
Nacionalidad	A determinar	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Vencimiento	A determinar

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: A determinar
Sexo	Masculino	
Edad	A determinar	
Nacionalidad	A determinar	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Vencimiento	A determinar

\*Datos de conductores y pasajeros de vehículos particulares, pendientes de confirmación.

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Autopista – Extremo de curva
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Buena
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Nocturno / Sin iluminación artificial
Estado meteorológico	Niebla y humo
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

## FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fuente: <https://www.elonce.com/secciones/policiales/661693-accidente-multiple-en-zrate-brazo-largodos-camiones-y-cinco-autos-involucrados.htm>

## OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- UFI N° 7
- CNRT
- ANSV
- SMN



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Informe Básico Suceso Zárate RN12 km106 ID 1-210306-06

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.