



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
3-210423-6	Accidente Mayor	23/04/2021	21:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 7, km 112
Localidad	San Andrés de Giles
Partido	San Andrés de Giles
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.4622498,-59.5477378

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Choque y vuelco
<p>El automóvil dominio AE759AO transitaba por la Ruta Nacional Nº 7, en sentido este-oeste, con destino Junín. A la altura del kilómetro 112, por causas que son motivo de investigación, el vehículo ingresó al cantero central de la autovía, chocando luego su sector lateral izquierdo medio contra el extremo de una defensa metálica flexible. A raíz del impacto, se produjo una desaceleración repentina del vehículo, provocando el vuelco y culminando su trayectoria posterior al impacto en el cantero central de la vía, apoyado sobre el techo y con su frente de avance orientado hacia el cardinal noroeste.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	1	-	-	-	1
Pasajeros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	1

VEHÍCULO INVOLUCRADOS	
Automóvil	1
Total	1

NOTIFICACIÓN			
Fecha	23/04/2021	Hora	23:42 hs
Fuente	Área de Comunicación Institucional de la JST.		



VEHÍCULO	
Automóvil	Dominio: AE759AO
Tipo de vehículo	Sedán cuatro puertas
Categoría	M1
Marca / Modelo	Ford / Mondeo Vignale Híbrido
Año modelo	2021
Revisión Técnica Obligatoria	No exigible Vehículo modelo 2021.
Daños	Daños principales en sector lateral izquierdo y habitáculo; rotura de parabrisas y luneta trasera; hundimiento de techo.

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO	
Estado: Fallecido	
Sexo	Masculino
Edad	56 años
Nacionalidad	Argentino

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
Tipo	Autovía
Configuración de la vía	Recta
Materia superficie de la vía	Asfalto (mojado)
Estado de conservación la calzada	Bueno
División física de la vía	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Noche, sin iluminación artificial
Estado meteorológico	Lluvia (pendiente de verificación)
Semáforo	-

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Organismos intervinientes:

- Fiscalía interviniente. UFIYJ 2 Mercedes - Buenos Aires
- Policía de la Provincia de Buenos Aires.
- Policía local San Andrés de Giles.
- Concesionario vial.
- Delegación Departamental de Policía Científica de Mercedes.
- Bomberos. Voluntarios de San Andrés de Giles.