

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210514-50	Accidente	14/05/2021	13:45

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 40 Km 3237
Localidad	Tunuyán
Provincia	Mendoza
Coordenadas geográficas	-33.446936, -68.967099

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Colisión por alcance
<p>El camión dominio AC266UG (vehículo N°1), circulaba por la Ruta Nacional n°40, en sentido desde la ciudad de Tunuyán hacia la ciudad de Mendoza, es decir sentido cardinal de sur a norte. Por delante del vehículo n°1, en el mismo sentido y dirección, circulaba el camión dominio AGD157 (vehículo n°2).</p> <p>El suceso se produjo, cuando el vehículo n°1, por factores que se desconocen, colisionó con su sector frontal en el sector posterior del vehículo n°2 que venía circulando delante del mismo. Como posición final ambos vehículos arribaron a su punto de reposo de manera próxima a la zona de impacto, sin desplazamientos posteriores significativos.</p> <p>Como resultado del suceso 2 personas resultaron con lesiones y una tercera ilesa.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS				
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	Total
Conductor	0	1	1	2
Pasajeros	0	0	0	0
Ocupantes	0	1	0	1
Otros	0	0	0	0
Total	0	0	2	3

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camiones	2
Total	2

ORGANISMOS INTERVINIENTES	
Policía	Escuadrón 28 "Tunuyán"
Fiscalía	Oficina Fiscal de Luján n° 15
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Tunuyán

NOTIFICACIÓN			
Fecha	14/05/2021	Hora	13:45
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1		
Unidad tractora	Dominio: AC266UG	
Tipo de vehículo	Camión	
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).	
Marca / Modelo:	FORD CARGO 1723 4x2 – CN MT 48	
Tipo de caja	Caja Cerrada, Isotérmico	
Clase de carga:	Carga general	
Año modelo	2018	
Configuración de ejes:	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	27/08/2020
	Fecha Vto:	27/08/2021
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente
Carga transportada	Se desconoce	
Daños	Sector frontal	
Sentido de circulación:	Vía:	Ruta Nacional n°40
	Desde	Tunuyán
	Hacia	Ciudad de Mendoza

VEHÍCULO N°2		
Unidad tractora	Dominio: AGD157	
Tipo de vehículo	Camión	
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).	
Marca / Modelo:	SCANIA P94 GA	
Tipo de caja	Tractor	
Clase de carga:	Carga general	
Año modelo	1999	
Configuración de ejes:	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	17/02/2020
	Fecha Vto:	17/02/2021
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vencida
Carga transportada	Se desconoce	
Daños	Sector posterior	
Sentido de circulación:	Vía:	Ruta Nacional n°40
	Desde	Tunuyán
	Hacia	Ciudad de Mendoza

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Lesiones leves
Sexo	Masculino	
Edad	37 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Estado	Vencida

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Ileso
Sexo	Femenino	
Edad	27 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	A determinar -
	Estado	Vencida

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	-
División física	-
Material división física	-
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	-
Señalización	-
Semáforo	-

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Fuente:

<https://www.sitioandino.com.ar/n/354882-grave-accidente-entre-dos-camiones-en-ruta-40-dos-choferes-quedaron-atrapados/>

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Básico Tunuyán - 1-210514-50 - Ruta Nacional 40 -Tunuyán - Mendoza

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.