

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
2-200521-06	Accidente	20/05/2021	08:40

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Camino del Buen Ayre, Km. 22.5
Localidad	Itzaingó
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	34° 36' 57''S - 58° 43' 11'' O

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Colisión múltiple
<p>El camión dominio AC037KD con semiacoplado dominio NIJ591 dominio (Vehículo N°1), circulaba por el carril central del camino del Buen Ayre, en dirección a la Au. Del Oeste, a su derecha sobre el carril lento, circulaba un vehículo particular de pequeño porte con dominio HZH031 (Vehículo N°2) y por delante de ambos y sobre el carril central transitaba un camión con dominio HRP313 (Vehículo N°3). Sobre la zona de préstamo se encontraba un camión dominio AY270YW con semiacoplado dominio FPD316 (Vehículo N°4).</p> <p>En un momento de la circulación, el Vehículo N°1 quiere ingresar al carril lento o derecho e impacta con su sector frontoangular derecho al lateral izquierdo del Vehículo N°2. A causa del impacto el Vehículo N°2 realiza un derrape antihorario, hacia el carril izquierdo, lo que provoca una maniobra defensiva del conductor del Vehículo N° 3 hacia su derecha y durante está impacta al Vehículo N°3. A raíz de esta colisión "tipo aplauso", el Vehículo N°3 rectifica su trayectoria y se dirige en dirección al Vehículo N°4 impactando al semiacoplado, mientras que el Vehículo N°2 logra esquivar al Vehículo N°4 por su derecha.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	0	0	1	3	4
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	3	4

Organismos intervinientes

		Dirección	Teléfono
Policía	Comisaría 3ra. Ituzaingó		
Fiscalía	Fiscalía centralizada de ituzaingo Nro. 1	Brandsen 3346 Ituzaingó	4621.6101
Bomberos			
Ambulancia	Ambulancia afectada a Caminos del Buen Ayres Empresa Fires	4452.4443 4662.0002	4452.4443 4662.0002

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión-Tractor con semiacoplado	3
Pick Up	0
Automóvil	1
Ómnibus	0
Total	4

NOTIFICACIÓN			
Fecha	20/05/2021	Hora	08:40
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1	
Unidad tractora	Dominio: AC037KD
Tipo de vehículo	Camión
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
Marca / Modelo:	Volvo FH 460 4X2 T
Tipo de caja:	Tractor
Clase de carga:	General
Año modelo	2017
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 19/10/2020
	Fecha Vto: 19/10/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Daños en cabina
Semiacoplado Dominio: NIJ591	
Tipo de vehículo	Semiacoplado
Categoría:	N3 - semiacoplado para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).
Marca / Modelo:	LAMBERT S12IP
Tipo de caja:	SIDER
Clase de carga:	General
Año modelo	2013
Configuración de ejes:	1D-2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 19/10/2020
	Fecha Vto: 19/10/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Roturas en el lateral derecho
Carga transportada	Alimentos bovinos

Sentido de circulación:	Vía:	Camino del Buen Ayre
	Desde	Au. Panamericana
	Hacia	Au. Del Oeste

VEHÍCULO N°2	
Dominio: HZH031	
Tipo de vehículo	Hatchback
Carrocería	Hatchback
Marca / Modelo:	Ford Fiesta
Año modelo	2008
Uso:	Particular
Daños	Sin daños
Sentido de circulación:	
	Vía: Camino del Buen Ayre
	Desde Au. Panamericana
	Hacia Au. Del Oeste

VEHÍCULO N°3	
Unidad tractora	Dominio: HRP313
Tipo de vehículo	Camión
Denominación:	N2: peso máximo superior a los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg), pero inferior o igual a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).
Marca / Modelo:	HYUNDAI HD78
Tipo de caja:	Tractor. Caja abierta, playo o con baranda
Clase de carga:	General
Año modelo	2008
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 21/10/2020
	Fecha Vto: 21/02/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vencida
Daños	Daños en cabina

Sentido de circulación:	Vía:	Camino del Buen Ayre
	Desde	Au. Panamericana
	Hacia	Au. Del Oeste

VEHÍCULO N°4		
Unidad tractora	Dominio: AC270YW	
Tipo de vehículo	Camión	
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).	
Marca / Modelo:	VOLKSWAGEN 17.280 LR	
Tipo de caja:	Tractor	
Clase de carga:	General	
Año modelo	2018	
Configuración de ejes:	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	26/02/2021
	Fecha Vto:	26/02/2022
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente
Daños	Sin daños	
Semiacoplado	Dominio: NIJ591	
Tipo de vehículo	Semiacoplado	
Categoría:	O4 - remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).	
Marca / Modelo:	ACOPLAR CURTAIN	
Tipo de caja:	SIDER	
Clase de carga:	General	
Año modelo	2006	
Configuración de ejes:	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	19/05/2021
	Fecha Vto:	19/06/2021

	Resultado: Condicional
	Estado: Vigente
Daños	Daño en cobertura
Carga transportada	Alimentos para mascotas

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	54 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	-
	Vencimiento	-

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	28 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO n° 2		Estado: Ilesa
Sexo	Femenino	
Edad	57 años	
Nacionalidad	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: Lesiones
Sexo	Masculino	
Edad	28 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	-
	Vencimiento	-

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 4		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	34 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	-
	Vencimiento	-

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Provincial
Configuración	Autopista
Material superficie	Hormigón
Estado de conservación	Buena
División física	New Jersey
Material división física	Concreto
Luminosidad	Luz artificial
Estado meteorológico	Buena
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas