

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210527-02	Accidente	27/05/2021	7:15

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Intersección de Av. Córdoba y calle Jerónimo Salguero, Barrio de Palermo
Localidad	CABA
Coordenadas geográficas	-34.599496, -58.419069

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Atropello
Siendo el jueves 27 de mayo de 2021, a las 7:15 horas aproximadamente, un camión que circulaba por calle Jerónimo Salguero giró hacia su izquierda incorporándose a la Av. Córdoba, atropellando a un peatón que cruzaba la citada avenida.		

PERSONAS INVOLUCRADAS				
Lesiones	Mortales	Lesionados	Ninguna	Total
Conductores			1	1
Pasajeros			1	1
Otros		1		1
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión rígido	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	27/05/21	Hora	09:40
Fuente	Prensa JST		

VEHÍCULO N°1	
Camión rígido	
Tipo de vehículo	Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg), pero inferior o igual a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).
Marca / Modelo	A determinar
Tipo de Caja	A determinar
Asientos	N/A
Año modelo	A determinar
Configuración de ejes	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	<b>Resultado:</b> A determinar
	<b>Tipo de revisión:</b> A determinar
	<b>Fecha Revisión:</b> A determinar
	<b>Fecha Vencimiento:</b> A determinar
	<b>Certificado:</b> A determinar
Daños	A determinar

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
Tipo	Intersección de calle y avenida
Configuración de la vía	Intersección de calle y avenida
Materia superficie de la vía	Hormigón y asfalto
Estado de conservación la calzada	Bueno
Luminosidad	Artificial
Estado meteorológico	Parcialmente nublado
Restricción de tránsito	-
Señalización	Si
Semáforos	Vehicular completo, peatonal parcial

### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Fiscalía interviniente
- Comisaría
- Se emitirán notas de solicitud de información de rutina