



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210629-06	Accidente Mayor	29/06/2021	04:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Autovía Ruta Provincial 2, km 132 ⁵⁰⁰
Localidad	Chascomús
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	35°64 47"S - 57°96 24"O

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Despiste y Vuelco
<p>El ómnibus dominio AC175LT transitaba por la Autovía Ruta Provincial N° 2, en sentido sur-norte, con destino hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la altura del kilómetro 132⁵⁰⁰, por causas que son motivo de investigación, el vehículo egresa de la calzada en dirección al cantero central, que divide ambas manos de circulación, donde pierde su estabilidad. A raíz de la citada pérdida, el vehículo gira en sentido anti horario y vuelca sobre su lateral derecho sobre la mano con sentido de circulación norte-sur, trasladándose sobre la misma hasta la zona de préstamo contigua, finalizando su traslación con su sector frontal orientado hacia los campos lindantes y apoyado sobre el lateral derecho.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor			2		2
Pasajeros	2	*	*		-
Otros					
Total					-

*Cantidad y tipos de lesiones a confirmar.

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus larga distancia de doble piso	1
Total	1

NOTIFICACIÓN			
Fecha	29/02/2021	Hora	07:03
Fuente	Centro de Control y Respuesta de la JST		



VEHÍCULO		
Tipo de vehículo	M3 - Ómnibus de larga distancia de doble piso	
Tipo de servicio	Transporte Público Interurbano de Jurisdicción Nacional	
Dominio	AC175LT	
Año modelo	2018	
Marca carrocería	Marcopolo	
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K 400 B 6x2 Euro V
Cantidad de asientos	60	
Seguro	Vigente	14/12/2021
Empresa	Transportes Automotores Plusmar S.A.	
Interno	995	
Origen	Miramar, provincia de Buenos Aires	
Destino	Terminal Dellepiane, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
RTO	Fecha	12/04/2021
	Vigencia	12/10/2021
	Taller	030-062
Daños	En la zona frontal y lateral derecho	

CONDUCTOR		Estado: Lesiones leves
Sexo	Masculino	
Edad	51	
Nacionalidad	Argentino	
LiNTI	Categorías	Transporte de pasajeros (A2LD, A2OL, A2TR)
	Vencimiento	21/04/2022

ACOMPañANTE		Estado: Lesiones leves
Sexo	M	
Edad	54	
Nacionalidad	Argentino	
LiNTI	Categorías	Transporte de pasajeros (A2LD, A2OL, A2TR)
	Vencimiento	05/03/2022



ENTORNO / AMBIENTAL

Tipo	Autovía
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Bueno
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Noche. Sin iluminación artificial
Estado meteorológico	Bueno
Señalización	Horizontal / vertical
Semáforo	No

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO







OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Organismos intervinientes:

- Fiscalía interviniente. UFI N°9 de Chascomús - Buenos Aires.
- Policía de la Provincia de Buenos Aires.
- Destacamento vial de Chascomús.
- Concesionario vial AUBASA.
- Delegación Departamental de Policía Científica, Dolores.
- Bomberos. Voluntarios de Chascomús.
- Bomberos. Voluntarios de Lezama.
- SAME.