



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2021-66059851- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	21/07/2021	Hora	15: 10
Lugar	Avenida Presidente Perón y Avenida Presidente Santiago Derqui		
Localidad / Partido	Morón		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.634153, -58.612928		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El ómnibus de la línea 166, interno 59 (Vehículo 1) se encontraba circulando por la Avenida Presidente Perón, sobre el carril exclusivo para vehículos de transporte de pasajeros en dirección hacia la Ruta Provincial 4, mientras que de forma paralela y en el mismo sentido de circulación y sobre el sector de tránsito general circulaba el utilitario Mercedes Benz Sprinter (Vehículo 2). En la intersección con la Avenida Presidente Santiago Derqui el Vehículo 2 comenzó a realizar un giro hacia su izquierda ingresando de forma parcial al carril de tránsito exclusivo para transporte de pasajero, instante el cual ambos vehículos colisionaron. A partir de la colisión el Vehículo 1 continuó circulando por el citado carril exclusivo para transporte de pasajeros, impactando durante su trayectoria una columna de iluminación y barandas peatonales hasta su estado de reposo. El vehículo 2 luego de la colisión, comenzó a circular por los carriles establecidos para el tránsito general e impactó a un utilitario Citroën Berlingo, (Vehículo 3) que se encontraba estacionado sobre la pasarela de circulación peatonal. Se registró una persona lesionada.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	2	0	3
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	1	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Ómnibus	Pasajeros regular, servicio urbano	1
Furgón	Transporte	2
<b>Total</b>		<b>3</b>



Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 6
Policía	Comisaria Morón 6
Bomberos	NO
Ambulancia	SAME
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad - Grúas	Secretaria de Seguridad Municipalidad de Morón

Notificación			
Fecha	21/07/2021	Hora	16:26
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

<b>Vehículo 1 (pasajeros)</b>	<b>Dominio:</b> OBC070	<b>Tipo:</b> Ómnibus
<b>Categoría</b>	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg).	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	Cowin
	<b>Modelo</b>	No
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	Mercedes Benz
	<b>Modelo</b>	OH 1718 L/62
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Tipo</b>	Transporte interjurisdiccional
	<b>Realizada</b>	07/04/2021
	<b>Vencimiento</b>	07/10/2021
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Cantidad de asientos</b>	30	
<b>Empresa</b>	Empresa 216	
<b>Interno</b>	59	
<b>Seguro</b>	Sí	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Tipo de servicio</b>	Pasajeros regular servicio urbano
	<b>Origen</b>	Palermo
	<b>Destino</b>	Morón
	<b>Jurisdicción</b>	Nacional
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Avenida Presidente Perón
	<b>Desde</b>	Avenida Dolores Prats



	<b>Hacia</b>	Ruta Provincial 4
<b>Daños</b>	Frontal	

<b>Vehículo 2 (cargas)</b>	<b>Dominio:</b> OMH444	<b>Tipo:</b> Furgón
<b>Categoría</b>	N1: Vehículo automotor que tenga por lo menos CUATRO (4) ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos (3.500 kg.)	
<b>Marca</b>	Mercedes Benz	
<b>Modelo</b>	Sprinter 415 CDI 3665	
<b>Año</b>	2014	
<b>Tipo de caja</b>	Cerrada	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1S	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Tipo</b>	Transporte interjurisdiccional
	<b>Realizada</b>	01/02/2021
	<b>Vencimiento</b>	01/02/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	29/12/2020
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga Masiva o a Granel
	<b>Tipo de transportista</b>	Transporte de carga propio
<b>Daños</b>	Lateral izquierdo y fronto angular derecho	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	No
	<b>Carga transportada</b>	No
	<b>Origen</b>	No
	<b>Destino</b>	No
	<b>Jurisdicción</b>	Transp. Interjurisdiccional
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Avenida Presidente Perón
	<b>Desde</b>	Avenida Dolores Prats
	<b>Hacia</b>	Ruta Provincial 4



<b>Vehículo 3 (cargas)</b>	<b>Dominio:</b> AA185MW	<b>Tipo:</b> Furgón
<b>Categoría</b>	N1: Vehículo automotor que tenga por lo menos CUATRO (4) ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos (3.500 kg.)	
<b>Marca</b>	Citroën Berlingo	
<b>Modelo</b>	Berlingo Furgón 1.6 HDI Business AM54	
<b>Año</b>	2016	
<b>Tipo de caja</b>	Cerrada	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1S	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Tipo</b>	Transporte interjurisdiccional
	<b>Realizada</b>	21/09/2020
	<b>Vencimiento</b>	21/09/2021
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	No
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Transporte de carga masiva o granel, Transporte de carga fraccionada, Transporte de carga propia
	<b>Tipo de transportista</b>	Empresa Transporte
<b>Daños</b>	Sector frontal	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	No aplica
	<b>Carga transportada</b>	No aplica
	<b>Origen</b>	No aplica
	<b>Destino</b>	No aplica
	<b>Jurisdicción</b>	No aplica
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	No aplica
	<b>Desde</b>	No aplica
	<b>Hacia</b>	No aplica



Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	51	Lesionado	Clases A, D y E Subclases A1.4, D.3 y E.1	Vigente
Vehículo 2	Masculino	41	Lesionado	Clases A y B Subclases A.1.2 y B.1	Vigente
Vehículo 3	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Dos manos con un carril exclusivo de transporte urbano de pasajeros y dos carriles de tránsito general
Material superficie	Hormigón
División física	Sí
Material división física	Bicisenda
Luminosidad	Luz artificial
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	Sí



### Fotografías del suceso



Figura 1. Posicionales de reposo del Vehículos 1 y Vehículo 2. Fuente: [El diario de Morón](#) y [SM Noticias](#), 2021.

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Registro Único de Transporte Automotor
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

#### Solicitud de información

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial