



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210722-66	Accidente automotor	22/07/2021	15:35 ¹

LUGAR Y FECHA:	
Lugar	Ruta Nacional 9/34 – Km 1534, altura Paraje Palomitas
Departamento	General Güemes
Provincia	Salta
Coordenadas geográficas	24°53'55.71"S 64°58'50.00"O

RESEÑA:	CATEGORÍA DE ACCIDENTE:	Despiste y vuelco
<p>El suceso tuvo lugar en RN 9/34, km 1534, altura de Paraje Palomitas, Departamento de General Güemes, provincia de Salta, a horas 15.35, aproximadamente. Un camión con semirremolque tanque cisterna que transportaba combustible (gasoil y nafta) circulaba con sentido de sur a norte, cuando al intentar tomar una curva, su conductor pierde el dominio del mismo, despista, cruza la banquina adyacente impactando y aplastando el guardrail y, posteriormente, vuelca sobre la zona de préstamo. Se reporta conductor lesionado y acompañante ileso.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS:					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	0	0	1
Acompañante	0	0	1	0	1
Total	0	1	1	0	2

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS:	
Camión con semirremolque	1
Total	1

ORGANISMOS INTERVINIENTES:	
Policía	Comisaría N°11 de General Güemes
Bomberos	Cuartel de General Güemes

¹ Horario informado por personal de Corredores Viales en puesto de Peaje Cabeza de Buey.



Gendarmería Nacional Argentina	Puesto Peaje Cabeza de Buey
Fiscalía	Penal de Güemes
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Puesto General Güemes
Concesionario vial	Corredores Viales S.A. – Puesto Peaje Cabeza de Buey

NOTIFICACIÓN:			
Fecha	22/07/2021	Hora	19:20
Fuente	Ministerio de Seguridad de Salta		

VEHÍCULO:	
Unidad tractora:	Dominio: AE413PU
Tipo de vehículo:	Tractor
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
Marca / Modelo:	SCANIA P410 A6X2
Tipo de caja:	-
Clase de carga:	SP
Año modelo:	2020
Configuración de ejes:	2
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha de revisión: 16/11/2020
	Fecha Vto.: 16/11/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Frente, puertas, techo, parabrisas y otros.
Semirremolque:	Dominio: AE413PX²
Tipo de vehículo	Semirremolque
Categoría:	04: Remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas.
Marca / Modelo:	FANGIO SRT3-45000
Tipo de caja:	Cisterna

² A verificar.



Clase de carga:	SP	
Año modelo	2020	
Configuración de ejes:	3	
Revisión Técnica Obligatoria³	Tipo de revisión:	GCP
	Fecha de revisión:	16/11/2020
	Fecha Vto.:	16/11/2021
	Resultado:	Apto
	Estado:	vigente
Daños	Fricción y abolladuras en lateral derecho	
Carga transportada	Mercancías peligrosas: combustible (gasoil y nafta)	
Servicio	En servicio:	Sí
	Origen⁴:	Santa Fe
	Destino:	Jujuy
	Jurisdicción:	Nacional
Sentido de circulación:	Vía: Ruta Nacional 9/34.	
	Desde: Lumberas.	
	Hacia: General Güemes.	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO:		Estado: lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	30 años	
Nacionalidad	argentina	
LiNTI	A determinar	

ACOMPAÑANTE VEHÍCULO:		Estado: ileso
Sexo	Masculino	
Edad	A determinar	
Nacionalidad	A determinar	
LiNTI	A determinar	

³ A verificar.

⁴ Origen y destino informado a la JST por personal de Criminalística y Bomberos de la Policía de Salta.



ENTORNO / AMBIENTAL:	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	-
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Muy bueno
Restricción de tránsito	-
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	-





Figura 2. Fotografía con vista norte - sur de la ubicación y posición final del vehículo sobre la zona de préstamo. Fuente: JST.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS:

Se solicita información:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial.