

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210802-02	Accidente automotor	02/08/2021	17:21

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Av. Las Heras 2320
Localidad	CABA
Coordenadas geográficas	-34.587178, -58.397574

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Impacto por alcance
<p>Un ómnibus urbano de la línea 108 interno 2425 (vehículo 1) y un automóvil particular Renault Clio (vehículo 2) circulaban sobre la Av. Las Heras con sentido noroeste-sudeste, hacia calle Azcuénaga. Previo a la intersección con la Av. Pueyrredón el ómnibus impactó por alcance con su sector anterior derecho, contra el sector posterior izquierdo del automóvil. No se registraron personas lesionadas.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS					
	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductores	0	0	2	0	2
Pasajeros*	0	0	A/D	0	A/D
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	A/D	0	0

* Cantidad de ocupantes por vehículo pendiente de confirmación. A/D: a determinar.

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus urbano	1
Automóvil particular	1
Total	2

NOTIFICACIÓN			
Fecha	02/08/21	Hora	17:35
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) – JST.		

VEHÍCULO 1		
Ómnibus	Dominio: AA935OF	
Tipo de vehículo	URBANO PISO BAJO MOV RED CON AIRE	
Denominación	M3 – Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a las 5 t.	
Chasis	AGRALE / MT 15.0 LE Euro V	
Motor	-	
Carrocería	TODOBUS	
Año modelo	2017	
Asientos	25	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado:	Apto
	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Pasajeros)
	Fecha Revisión:	09/04/2021
	Fecha Vencimiento:	09/10/2021
	Certificado:	R-800214
Daños	Sector anterior derecho	
Sentido de circulación	Vía	Av. Las Heras
	Desde	Calle Laprida
	Hacia	Calle Azcuénaga

VEHÍCULO 2		
Tipo de vehículo	Automóvil	
Denominación	Hatchback 3 puertas	
Marca / Modelo	Renault Clio	
Uso	Particular	
Daños	Sector trasero	
Sentido de circulación	Vía	Av. Las Heras
	Desde	Calle Laprida
	Hacia	Calle Azcuénaga

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	23	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Pasajeros A1OL Urb Suburb-Of libre A1TP Urb Suburb-Tran Publ A1TR Urb Suburb-Turismo A2LD Interurb Internac de larga distancia A2OL Interurb Internac de Of libre A2TR Interurb Internac de turismo
	Estado	Vigente 05/11/2021

CONDUCTORA DEL VEHÍCULO 2		Estado: Ilesa
Sexo	Femenino	
Edad	54	
Nacionalidad	Argentina	

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
Tipo	Avenida
Configuración de la vía	Intersección
Materia superficie de la vía	Asfalto
Luminosidad	Natural
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Si
Semáforo	Si

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
Se solicita información a: <ul style="list-style-type: none"> ● Comisaría Vecinal 2A ● Agencia Nacional de Seguridad Vial