



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
3-210808-06-38	Accidente automotor	08/08/2021	13:10

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Autopista Ezeiza – Cañuelas - Km 53,700
Localidad / Partido	Cañuelas
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.9596461,-58.6760721

RESEÑA	TIPO DE EVENTO: CHOQUE CONTRA GUARDARRAIL Y POSTE
<p>El vehículo furgón circulaba por Autopista Ezeiza-Cañuelas en sentido hacia la ciudad de Cañuelas. Por razones que se intentan establecer, el conductor pierde el control del vehículo y se dirige hacia el cantero central, impactando con su sector delantero oblicuo derecho contra la barrera de contención metálica de tipo <i>flex beam</i>.</p> <p>Posterior al impacto, el vehículo se sube sobre la misma barrera de contención siguiendo la trayectoria y rotando hasta que impacta con el techo en un poste de luminaria ubicado sobre el cantero central.</p>	

PERSONAS Y RESULTADOS					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	0	0	0	1
Pasajeros/Ocupantes	3	1	0	0	4
Otros	0	0	0	0	0
Total	4	1	0	0	5

PARTICIPANTES	TIPO DE SERVICIO	TOTAL
Furgón	Particular	1
Total		1



ORGANISMOS INTERVINIENTES	
Policía	Destacamento de Alejandro Petión, Cañuelas.
Fiscalía	Fiscalía 2, Cañuelas
Bomberos	Voluntarios de Cañuelas
Concesionario vial	Corredores viales

NOTIFICACIÓN			
Fecha	08/08/2021	Hora	19:47
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) – JST.		



VEHÍCULO 1	DOMINIO: NGZ862	TIPO: FURGÓN
Denominación:	N1/N2 Furgón: Estructura. Monocasco o chasis con carrocería. Cabina. Integrada. Capacidad. DOS (2) a CINCO (5) personas. Puertas. DOS (2) a CUATRO (4) y portón trasero (simple o doble). Caja. Cerrada.	
Marca y modelo	Renault Kangoo auth.	
Uso:	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ezeiza - Cañuelas
	Desde	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Hacia	Cañuelas
Daños	En toda su estructura	

CONDUCTORES INVOLUCRADOS					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	24	Fallecido	No aplica	No aplica

OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS					
	Ocupante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
1	Ocupante	Vehículo 1	M	52	Fallecido
2	Ocupante	Vehículo 1	F	41	Fallecido
3	Ocupante	Vehículo 1	F	54	Fallecida
4	Ocupante	Vehículo 1	M	A/D*	Lesionado

* A determinar

MEDIO	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Barrera de contención metálica y cantero de pasto
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	-
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	-



FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Fuente: Medio de prensa - <https://www.telam.com.ar/notas/202108/564387-cuatro-muertos-herido-grave-accidente-autopista-ezeiza-cañuelas.html>

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Fuentes de información consultadas:

- Bomberos voluntarios de Cañuelas
- Corredores Viales S.A
- Destacamento policial Alejandro Petión
- Comisaría de Cañuelas

Se solicita información:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial