



| Informe Básico de suceso automotor | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ID | EX-2021-89001772- -APN-DNISAU#JST |
| Tipo de suceso | Accidente |

| Fecha y lugar | | |
|-------------------------|--|-------|
| Fecha y hora | 16/09/2021 | 19:00 |
| Lugar | Ruta Nacional 34, Kilómetro 1193, San Pedro de Jujuy | |
| Localidad | San Pedro | |
| Provincia | Jujuy | |
| Coordenadas geográficas | 24°13'47.0"S 64°52'44.0"O | |

| Reseña | Tipo de evento: colisión |
|--|--------------------------|
| <p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, kilómetro 1193, a la altura del acceso norte de la estación de servicio YPF, ciudad de San Pedro de Jujuy, a las 19:00, aproximadamente. Se produjo una colisión entre dos camiones con semirremolque, uno de ellos cargado con productos alimenticios quien previamente circulaba de sur a norte por la ruta (V.1.) y el otro de la República del Paraguay (V.2.) que se encontraba sobre la calzada de la ruta transportando sal. Luego del impacto el V.1. volcó, quedando su carga dispersa sobre el talud adyacente. Ambos conductores resultaron ilesos.</p> | |

| Personas y resultados | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--------------|----------|
| | Fallecidos | Lesionados | Ilesos | A determinar | Total |
| Conductores | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pasajeros/Ocupantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| Participantes | Tipo de servicio | Total |
|--------------------------|--|----------|
| Camión con semirremolque | Transporte Interjurisdiccional de cargas | 1 |
| Camión con semirremolque | Transporte Internacional de cargas | 1 |
| Total | | 2 |

| Organismos intervinientes | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Fiscalía | Penal de San Pedro de Jujuy |
| Policía | Seccional 52 La Merced |



| | |
|-------------------|----------------------|
| | Cuerpo de Caballería |
| | Criminalística |
| Bomberos | San Pedro de Jujuy |
| Ambulancia | SAME |

| Notificación | | |
|---------------------|---|-------|
| Fecha y hora | 17/09/2021 | 13:00 |
| Fuente | Centro de Control y Respuesta (CCR) – JST | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Vehículo 1 | Dominio: HIA050 | Tipo: Tractor |
| Categoría | N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg.) | |
| Marca / Modelo | Mercedes Benz LS 1634 | |
| Tipo de caja | CCG | |
| Clases de carga | CG | |
| Año modelo | 2008 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | Tipo | Transporte interjurisdiccional de cargas |
| | Realizada | 28/04/2021 |
| | Vencimiento | 28/04/2022 |
| | Resultado | Apto |
| | Estado | Vigente |
| Daños | Cabina (techo, frente, paragolpes delantero, ambas puertas, parabrisas y ventanas), neumático anterior izquierdo, entre otros | |
| | Dominio: FPS356 | Tipo: Semirremolque |
| Categoría | O4: Remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas | |
| Marca / Modelo | Gomatro Baranda Volcable | |
| Tipo de caja | CCG | |
| Clases de carga | CG | |
| Año modelo | 2006 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | Tipo | Transporte interjurisdiccional de cargas |
| | Realizada | 28/11/2020 |
| | Vencimiento | 28/11/2021 |
| | Resultado | Apto |
| | Estado | Vigente |
| Daños | Chasis (laterales y sector frontal) | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |
| | Carga transportada | Productos alimenticios |



| | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Origen¹ | Provincia de Buenos Aires |
| | Destino | Salvador Mazza, Salta |
| | Jurisdicción | Nacional |
| Sentido de circulación | Vía | RN 34 |
| | Desde | San Pedro de Jujuy |
| | Hacia | Chalicán |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Vehículo 2 | Dominio: BCS023 | Tipo: Tracto camión² |
| Categoría | A determinar | |
| Marca / Modelo | Scania 113-380 | |
| Tipo de caja | A determinar | |
| Clases de carga | A determinar | |
| Año modelo | 1994 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | A determinar | |
| Daños | Deflector derecho, guardabarros derecho, paragolpes delantero derecho, espejo retrovisor externo derecho. | |
| | Dominio: NAF951 | Tipo: Semirremolque |
| Categoría | A determinar | |
| Marca / Modelo | Randon SR GR AD 03 35 | |
| Clases de carga | A determinar | |
| Año modelo | 2009 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | A determinar | |
| Daños | Chasis (sector anterior derecho). | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |
| | Carga transportada | Sal |
| | Origen | Salinas Grandes (Jujuy) |
| | Destino | República del Paraguay |
| | Jurisdicción | Internacional |
| Sentido de circulación | Vía | RN 34 |
| | Desde | San Pedro de Jujuy |
| | Hacia | Chalicán |

¹ Origen y destino informados en los primeros reportes de la policía de Jujuy.

² Clasificación utilizada por el Registro de automotores de la República del Paraguay.



| Conductores involucrados | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Ubicación | Género | Edad | Estado | LiNTI | |
| | | | | Categoría | Estado |
| Vehículo 1 | M | 48 | lleso | A determinar | A determinar |
| Vehículo 2 | M | A determinar | lleso | No aplica | |

| Medio | |
|--------------------------|--------------|
| Tipo | Ruta |
| Configuración | Recta |
| Material superficie | Asfalto |
| División física | No |
| Material división física | No aplica |
| Luminosidad | No |
| Estado meteorológico | A determinar |
| Restricción de tránsito | No |
| Señalización | No |
| Semáforo | No aplica |

Fotografías del suceso




Figura 1. Fotografía con vista sur-norte de la banquina donde derrapó y demarcó huellas el camión Mercedes Benz que transportaba comestibles. Fuente: JST.



Figura 2. Posición y ubicación final del camión Mercedes Benz con la carga de su semirremolque dispersa. Fuente: Red social Facebook, [El Tribuno Jujuy](#), 2021.



Figura 3. Posición y ubicación final del camión Scania y su semirremolque luego de la colisión. Fuente: Página web, [Las 24 horas de Jujuy](#), 2021.

Observaciones y datos complementarios:

Se realizaron consultas a bases de datos públicas donde se corroboró RTO, RUTA, etc.

Se solicitó información a:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial;
- Fiscalía Penal de San Pedro;
- Corredores Viales.