



Informe Básico de suceso automotor	
ID	EX-2021-89958137- -APN-DINISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	21/09/2021	15:30
Lugar	Autopista Ruta Nacional 9, kilómetro 65,500	
Localidad / Partido	Campana	
Provincia	Buenos Aires	
Coordenadas	-36.1436, -58.5428	

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso ocurrió el martes 21 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 15:30, en una zona rural del partido de Campana, provincia de Buenos Aires, sobre la Autopista Ruta Nacional 9, kilómetro 65,500, en el sentido de circulación noroeste-sureste (hacia la ciudad de Escobar). Por motivos bajo investigación, colisionaron un camión Mercedes Benz Atego 2016 (Vehículo 1) con semirremolque Salto que transportaba arena a granel, un Volkswagen Gol (Vehículo 2) y una Renault Duster (Vehículo 3). A causa de un siniestro previo, los Vehículos 1 y 2 se encontraban detenidos sobre la cinta asfáltica, momento en que el Vehículo 1 alcanzó e impactó (durante la realización de una maniobra de frenada y esquite hacia su derecha) al Vehículo 2, el cual, a causa de este impacto, alcanzó y colisionó al Vehículo 3. Luego de las diferentes colisiones, el Vehículo 1 egresó de la calzada en dirección a la zona de préstamo, donde volcó sobre su lateral izquierdo y obtuvo su posición de reposo. El Vehículo2, luego de colisionar al Vehículo 3, finalizó sobre el carril lento con su sector frontal orientado hacia la zona de préstamo, mientras que el Vehículo 3 finalizó sobre la banquina de forma paralela a la calzada. No se reportaron personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	3	0	3
Pasajeros/Acompañantes	0	0	1	0	1
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	4



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Camión con semirremolque	Cargas generales, jurisdicción nacional	1
Automóvil particular	No aplica	2
Total		3

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 2, Campana
Policía	Comisaría 1, Campana
Bomberos	No
Ambulancia	SAME Provincial
Morgue	No
Municipalidad - Grúas	No

Notificación			
Fecha	21/09/2021	Hora	16:20
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AB449NF	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca / Modelo	Mercedes Benz Atego 1620	
Tipo de caja	TTR	
Clase de carga habilitada	CMG CP CF	
Año modelo	2017	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte interjurisdiccional (cargas)
	Realizada	06/10/2020
	Vencimiento	06/202021
Daños	Sector frontal y lateral izquierdo	
	Dominio: AC762VF	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Remolque cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg)	
Marca / Modelo	Salto SRV3	
Tipo de caja	TBV	
Clase de carga habilitada	CF CMG CTE	
Año modelo	Lateral izquierdo	
	Resultado	Apto



Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte Interjurisdiccional
	Realizada	25/09/2020
	Vencimiento	25/09/2021
Daños	Lateral izquierdo	
Servicio	Ocasión de servicio	Si
	Carga transportada	Arena
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Jurisdicción	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ruta Nacional 9
	Desde	Zarate
	Hacia	Escobar

Vehículo 2 (particular)	Dominio: LPK200	Tipo: Sedan 3 puertas
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg).	
Marca	Volkswagen	
Modelo	Gol	
Año modelo	A determinar	
Uso	Particular	
Daños	Destrucción total	

Vehículo 3 (particular)	Dominio: KTZ449	Tipo: SUV
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg).	
Marca	Renault	
Modelo	Duster	
Año modelo	A determinar	
Uso	Particular	
Daños	Sector trasero	



Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	A determinar	Ileso	A determinar	
Vehículo 2	Masculino	A determinar	Ileso	No aplica	
Vehículo 3	Masculino	A determinar	Ileso	No aplica	

Otras personas involucradas					
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado	
Acompañante	Vehículo 3	F	A determinar	Ilesa	

Medio	
Tipo	Autopista Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Protecciones de tipo <u>flex beam</u>
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Tránsito detenido a causa de siniestro vial



Figura 1. Registro fotográfico del lugar donde se produjo el siniestro. Fuente: Autopistas del Sol, 2021

Fotografías del suceso



Figura 2. Huellas pos impacto del Vehículo 1. Fuente: JST 2021.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor

Solicitud de información

- Fiscalía
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Concesión Autopista del Sol