



Informe Básico de suceso automotor	
ID	EX-2021-98461764- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	14/10/2021	14:40
Lugar	Au. Córdoba-Rosario Ruta 9, kilómetro 690	
Localidad / Partido	Toledo	
Provincia	Córdoba	
Coordenadas	-31.500084, -64.012901	

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso ocurrió en la Au. Córdoba-Rosario, a la altura de la ciudad de Toledo, en el kilómetro 690, cuando aparentemente un vehículo (a determinar) habría frenado en medio de la autovía, a causa de los grandes vientos. Cuando la conductora de un Fiat Mobi (Vehículo 3) percibió esta situación, frenó y fue impactada por su parte posterior con un camión Volkswagen (Vehículo 1) perteneciente a la empresa Coca-Cola, el cual se desvió hacia la banquina, y fue alcanzado por un automóvil particular marca Volkswagen Saveiro Cross (Vehículo 4). A su vez, el Vehículo 4 fue impactado por un camión Mercedes Benz (Vehículo 2), que pretendía salir de la vía a causa de las ráfagas de viento. Finalmente, por su lateral izquierdo fue afectado por un último automóvil particular marca Chevrolet Meriva (Vehículo 5) que buscaba también salir de la vía. Solamente el conductor del vehículo 4 sufrió heridas leves.</p>	

Ocupantes y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	4	0	5
Pasajeros	0	0	0	0	0
Acompañantes	0	0	4	0	4
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>					<b>9</b>

Participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Transporte de carga interjurisdiccional	1
Vehículo 2	Transporte de carga interjurisdiccional	1
Vehículo 3	Uso particular	1



<b>Vehículo 4</b>	Uso particular	<b>1</b>
<b>Vehículo 5</b>	Uso particular	<b>1</b>
<b>Total</b>		<b>5</b>

<b>Organismos intervinientes</b>	
<b>Fiscalía</b>	Fiscalía Única, Secretaría 1
<b>Policía</b>	Comisaría de Toledo, Córdoba
	Dirección: Caseros 255
<b>Bomberos</b>	A determinar
<b>Ambulancia</b>	A determinar
<b>Morgue</b>	No intervino
<b>Municipalidad-Grúas</b>	A determinar

<b>Notificación</b>	
<b>Fecha y hora</b>	14/10/2021 - 19:00
<b>Fuente</b>	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> GEX763	<b>Tipo:</b> Camión tractor con semirremolque
<b>Categoría</b>	N3: Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
<b>Marca / Modelo</b>	Volkswagen/13180	
<b>Tipo de caja</b>	Caja abierta enlonada	
<b>Clases de carga</b>	Carga interjurisdiccional de cargas fraccionadas, cargas generales	
<b>Año modelo</b>	2012	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Carga interjurisdiccional
	<b>Realizada</b>	26/08/2020
	<b>Vencimiento</b>	26/08/2021
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Vencida
<b>Daños</b>	Lateral izquierdo a altura de guardabarros	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Carga transportada</b>	Bebidas
	<b>Origen</b>	A confirmar
	<b>Destino</b>	A confirmar
	<b>Jurisdicción</b>	A confirmar
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Autovía Córdoba-Rosario
	<b>Desde</b>	Este



	<b>Hacia</b>	Oeste
<b>Vehículo 2</b>	<b>Dominio:</b> JUC897	<b>Tipo:</b> Camión tractor con semirremolque
<b>Categoría</b>	N3: Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
<b>Marca / Modelo</b>	Artros/2006	
<b>Tipo de caja</b>	Tractor de semirremolque	
<b>Clases de carga</b>	Carga interjurisdiccional de cargas generales	
<b>Año modelo</b>	2011	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transporte interjurisdiccional de cargas
	<b>Realizada</b>	03/06/2021
	<b>Vencimiento</b>	03/06/2022
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Daños</b>	Parte frontal	
	<b>Dominio:</b> FWA984	<b>Tipo:</b> Remolque
<b>Categoría</b>	O4: Remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas	
<b>Marca / Modelo</b>	Salto	
<b>Tipo de caja</b>	Caja abierta	
<b>Clases de carga</b>	Carga interjurisdiccional de cargas fraccionada, cargas generales	
<b>Año modelo</b>	2006	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transporte interjurisdiccional de cargas
	<b>Realizada</b>	04/09/2021
	<b>Vencimiento</b>	04/03/2022
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Daños</b>	Lateral izquierdo	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Carga transportada</b>	Productos Unilever
	<b>Origen</b>	Tortuguitas, Buenos Aires
	<b>Destino</b>	Purmamarca, Jujuy
	<b>Jurisdicción</b>	Interjurisdiccional
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Autovía Córdoba- Rosario
	<b>Desde</b>	Este
	<b>Hacia</b>	Oeste
<b>Vehículo 3</b>	<b>Dominio:</b> AC502FO	<b>Tipo:</b> Automóvil particular



<b>Categoría</b>	M1: Sedán cuatro puertas
<b>Marca / Modelo</b>	Fiat/Mobi
<b>Año modelo</b>	2018
<b>Uso</b>	Particular
<b>Daños</b>	Parte posterior y lateral derecho altura guardabarros trasero

<b>Vehículo 4</b>	<b>Dominio:</b> AD687WG	<b>Tipo:</b> Automóvil particular
<b>Categoría</b>	M1: <i>Pick-up</i>	
<b>Marca / Modelo</b>	Volkswagen/Saveiro Cross	
<b>Año modelo</b>	2019	
<b>Uso</b>	Particular	
<b>Daños</b>	Total	

<b>Vehículo 5</b>	<b>Dominio:</b> JSB041	<b>Tipo:</b> Automóvil particular
<b>Categoría</b>	M1: Sedán cuatro puertas	
<b>Marca / Modelo</b>	Chevrolet/Meriva	
<b>Año modelo</b>	2009	
<b>Uso</b>	Particular	
<b>Daños</b>	Lateral derecho	

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	42 años	Ileso	No	No
Vehículo 2	Masculino	A confirmar	Ileso	Mercancías peligrosas Cargas generales	Vigente

Otras personas involucradas					
	Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
	Acompañante	Vehículo 1	M	A confirmar	Ileso
	Pasajero	Vehículo 5	A confirmar	A confirmar	Ileso

Medio	
<b>Tipo</b>	Autovía
<b>Configuración</b>	Recta
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>División física</b>	Cantero central



<b>Material división física</b>	Pasto
<b>Luminosidad</b>	Diurna
<b>Estado meteorológico</b>	Fuertes vientos
<b>Restricción de tránsito</b>	No
<b>Señalización</b>	Horizontal
<b>Semáforo</b>	No aplica

### Fotografías del suceso



Figura 1: Posición final de los vehículos 1,2 y 4 obstruyendo la vía. Fuente: [Suquía](#), 2021.

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- [Suquía](#)
- Información proporcionada por Comisaría de Toledo, Córdoba
- Sistema LiNTI ANSV
- Página de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor
- Página de CNRT

#### Solicitud de información

- Licencias de choferes a ANSV
- Habilitaciones a CNRT