



Informe Básico de suceso automotor	
ID	EX-2021-106545938- -APN-DINISAU#JST
Tipo de suceso	Incidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	28/10/2021	09:45
Lugar	Avenida Santa Fe 4600	
Localidad / Partido	Palermo	
Provincia	CABA	
Coordenadas	-34.3442, -58.2531	

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance
<p>Un ómnibus urbano de la línea 15, interno 90 (Vehículo 1), y un ómnibus urbano de la línea 60 interno 6520 (Vehículo 2), circulaban sobre la Avenida Santa Fe (carril de circulación exclusiva para transporte de pasajeros) hacia calle Fray Justo Santa María de Oro desde la Avenida Juan B. Justo. Previo a la intersección con la calle Godoy Cruz, el Vehículo 1 impactó por alcance con su sector frontal, contra el sector posterior del Vehículo 2. No se registraron personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	2	0	2
Pasajeros/Acompañantes <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Pasajeros regular, servicio urbano	1
Vehículo 2	Pasajeros regular, servicio urbano	1
<b>Total</b>		<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Comisaría vecinal 14C

<sup>1</sup> No se obtuvo información respecto de los pasajeros involucrados en el suceso.



<b>Bomberos</b>	No
<b>Ambulancia</b>	No
<b>Morgue</b>	No
<b>Municipalidad - Grúas</b>	No

Notificación			
<b>Fecha</b>	28/10/2021	<b>Hora</b>	09:41
<b>Fuente</b>	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

<b>Vehículo 1 (pasajeros)</b>	<b>Dominio:</b> AC079JE	<b>Tipo:</b> Ómnibus
<b>Categoría</b>	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg).	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	TAT
	<b>Modelo</b>	A determinar
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	PUMA
	<b>Modelo</b>	D. 12
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transporte interjurisdiccional (pasajeros)
	<b>Realizada</b>	13/8/2021
	<b>Vencimiento</b>	13/2/2022
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Cantidad de plazas</b>	35	
<b>Empresa</b>	Línea 15 Transporte Sur Norte CISA	
<b>Interno</b>	90	
<b>Seguro</b>	A determinar	
	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Tipo de servicio</b>	Pasajeros regular servicio urbano
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar
	<b>Jurisdicción</b>	Nacional
	<b>Vía</b>	Avenida Santa Fe
	<b>Desde</b>	Avenida Juan B. Justo
	<b>Hacia</b>	Fray Justo Santa María de Oro
<b>Daños</b>	Sector frontal, ruptura de parabrisas	



<b>Vehículo 2 (pasajeros)</b>	<b>Dominio:</b> AE149KN	<b>Tipo:</b> Ómnibus
<b>Categoría</b>	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg).	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	Todoibus
	<b>Modelo</b>	A determinar
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	Agrale
	<b>Modelo</b>	MT 15.0 L EURO V
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transporte interjurisdiccional (pasajeros)
	<b>Realizada</b>	No aplica
	<b>Vencimiento</b>	No aplica
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Cantidad de plazas</b>	33	
<b>Empresa</b>	Línea 60 Microómnibus Norte S.A.	
<b>Interno</b>	6520	
<b>Seguro</b>	A determinar	
	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Tipo de servicio</b>	Pasajeros regular servicio urbano
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar
	<b>Jurisdicción</b>	Nacional
	<b>Vía</b>	Avenida Santa Fe
	<b>Desde</b>	Avenida Juan B. Justo
	<b>Hacia</b>	Fray Justo Santa María de Oro
<b>Daños</b>	Sector trasero, ruptura de vidrio de luneta trasera	

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	A determinar	A determinar	Ileso	A determinar	
Vehículo 2	A determinar	A determinar	Ileso	A determinar	



Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No aplica
Material división física	No aplica
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí

### Fotografías del suceso



Figura 1. Registro fotográfico del lugar donde se produjo el siniestro. Fuente: JST, 2021

### Fotografías del suceso



Figura 2. Daños sufridos por los Vehículos 1 y 2. Fuente: [Ciudad de bondis](#), 2021.

<b>Observaciones y datos complementarios</b>
<b>Fuentes de información consultadas</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Comisaria vecinal 14C</li></ul>
<b>Solicitud de información</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• RTO de los vehículos a CNRT</li></ul>