



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2021-123266061- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	18/12/21	Hora	10:00
Lugar	Ruta Provincial 4, kilómetro 20		
Localidad / Partido	Manucho		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	31°15'28.2"S 60°52'30.9"O		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontal
<p>El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 20, entre las localidades de Manucho y Cululú, provincia de Santa Fe, aproximadamente a las 10:00. El furgón Renault Kangoo (Vehículo 1), transitaba en sentido este-oeste y, por causas que aún se desconocen, cruzó de carril y colisionó frontalmente con el camión con semirremolque, dominio KAE944, (Vehículo 2) el cual transitaba en sentido oeste-este. Como consecuencia del suceso, fallecieron 4 ocupantes y resultó con lesiones otro ocupante del Vehículo 1, mientras que el conductor del Vehículo 2 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	0	1	0	2
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	3	1	0	0	4
Otros	0	0	0	0	0
Total	4	1	1	0	6

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	No aplica	1
Vehículo 2	Cargas de jurisdicción nacional	1
Total		2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaria 15, Nelson
Bomberos	Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esperanza Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Laguna Paiva Agrupación de Bomberos Zapadores de Santa Fe



Ambulancia	Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias Esperanza
Morgue	Agrupación de Bomberos Zapadores de Santa Fe

Notificación			
Fecha	18/12/21	Hora	18:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Vehículo 1	Tipo: Furgón
Categoría	N1: Vehículo automotor con, por lo menos, 4 ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los 3500 kg.
Marca	Renault
Modelo	Kangoo Sportway 1.6 ABCP 2P
Año	2013
Uso	Particular
Daños	Daño por impacto en sector anterior izquierdo. Daños por corte de rescate lateral derecho e izquierdo

Vehículo 2	Dominio: KAE944	Tipo: Tractor
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	VOLVO	
Modelo	FH 440 4X2 T	
Año	2011	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	25/08/2021
	Vencimiento	25/08/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	23/02/2021
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel. Carga fraccionada. Carga propia
	Tipo de transportista	Transporte de Carga Propio
Daños	A determinar	
	Dominio: A determinar	Tipo: Semirremolque
Categoría	A determinar	
Marca / Modelo	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Clase de carga habilitada	A determinar	
Año modelo	A determinar	



Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar
	Tipo	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
	Tipo de transportista	A determinar
Daños	A determinar	
Servicio		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Sin carga (viaje de regreso)
	Origen	Salta
	Destino	Entre Ríos
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 4
	Desde	Oeste
	Hacia	Este

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	A determinar	M	Fallecido	No aplica	
Vehículo 2	M	35	Ileso	Cargas generales	Vigente

Otras personas involucradas					
Acompañante/pasajero		Ubicación	Género	Edad	Estado
Acompañante		Vehículo 1	M	A determinar	Fallecido
Acompañante		Vehículo 1	F	A determinar	Fallecida
Acompañante		Vehículo 1	M	A determinar	Fallecido
Acompañante		Vehículo 1	F	A determinar	Lesionada

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Diurna natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No



Fotografías de los vehículos involucrados en el suceso



Figura 1. Daños relevados en el Vehículo 1. Fuente: JST, 2021.




Figura 2. Vehículo 1 y Vehículo 2 durante las tareas de rescate. Fuente: [FM Power Max](#), 2021.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisaría 15, Nelson
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor

Solicitud de información

- Agencia de Investigación Criminal
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte