



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-02798795- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	07/01/2022	Hora	02:00
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 68,5		
Partido	Campana		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	34°13'24.1"S 58°55'14.7"O		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance y choque contra puente peatonal
<p>Un camión con semirremolque Mercedes Benz que transportaba automóviles (Vehículo 1) circulaba por el carril derecho (carril lento) de la Ruta Nacional 9 desde la ciudad de Campana con dirección hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la altura del kilómetro 68,5, impactó con su sector frontal en el sector posterior de una camioneta particular (Vehículo 2) que circulaba por delante en la misma dirección. A raíz de la colisión por alcance, el Vehículo 1 empujó al Vehículo 2 contra la barrera de contención lateral, lo cual produjo que los vehículos continúen la trayectoria hasta impactar con la estructura de un puente peatonal. Posterior al choque, la estructura del puente se desmoronó y cayó sobre el Vehículo 2. El Vehículo 1 obtuvo su posición final sobre la banquina derecha, en contacto con la barrera de contención y pasando la estructura del puente peatonal. Como resultado del accidente, el conductor del Vehículo 1 resultó ileso, mientras que el conductor y la acompañante del Vehículo 2 fallecieron en el lugar.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	0	1	0	2
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	1	0	0	0	1
Otros	0	0	0	0	0
Total	2	0	1	0	3

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Transporte interjurisdiccional de carga general	1
Vehículo 2	No aplica	1
Total		2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 2, Campana, Buenos Aires
Policía	Comisaría primera de Campana
	Científica de Campana
	Destacamento vial Campana
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Campana
Organismos de seguridad	Gendarmería Nacional
Ambulancia	Sistema de Atención Médica de Emergencias
Concesión vial	Autopista del Sol S.A.
Grúas	Concesionario y particulares

Notificación			
Fecha	07/01/2022	Hora	07:50
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Vehículo 1	Dominio: JCJ874	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca/modelo	Mercedes Benz Atego 1725 S	
Año	2010	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	07/12/2021
	Vencimiento	07/12/2022
RUTA	Validación	11/06/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
	Tipo de transportista	Empresa de transporte
Daños	Sector frontal, angular y lateral derecho	
	Dominio: LML 650	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg).	
Marca / Modelo	J.C. Giménez CO-MAX 10	
Tipo de caja	Caja abierta, playo o con baranda (mosquito porta auto)	
Año modelo	2012	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	06/09/2021



	Vencimiento	06/09/2022
RUTA	Validación	15/11/2021
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Fraccionada
	Tipo de transportista	Empresa de transporte
Daños	Lateral derecho	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Vehículos
	Origen	Córdoba
	Destino	Buenos Aires
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Noroeste
	Hacia	Sureste

Vehículo 2	Tipo: Camioneta	
Categoría	N1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de 3500 kg	
Marca/Modelo	Dodge D100 114 Deluxe	
Uso	Particular	
Daños	En toda su estructura	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Noroeste
	Hacia	Sureste

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	58	Ileso	Cargas Generales	Vigente
Vehículo 2	M	A determinar	Fallecido	No aplica	No aplica

Medio	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Pastos
Luminosidad	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical



Semáforo	No posee
Observaciones	No

Fotografía del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1 sobre la banquina.

Fuente: [Infobae](#), 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor
- Autopistas del Sol S.A.