



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-06230624- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	16/1/2022	Hora	20:40
Lugar	Ruta Nacional 158 y calle Gabriela Mistral		
Localidad / Partido	Las Varas, San Justo		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	31°48'06.0"S 62°37'10.2"W		

Notificación			
Fecha	17/1/2022	Hora	21:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: choque frontal
<p>El suceso ocurrió en la Ruta Nacional 158 en la intersección con calle Gabriel Mistral, en la localidad de Las Varas, departamento de San Justo, en la provincia de Córdoba. En dicho suceso, por causas que se buscan determinar, se habría producido el desvanecimiento del conductor de un ómnibus doble piso, logrando de esta manera chocar la unidad frontalmente contra un árbol. Como resultado del accidente, el conductor de la unidad resultó lesionado y fue trasladado a una unidad hospitalaria.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	1	0	2
Pasajero	0	0	39	0	39
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	41

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Ómnibus doble piso	Transporte de pasajeros	Nacional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Destacamento policial de Las Varas, dependiente del Distrito de las Varillas, Unidad Regional de San Justo.
Bomberos	No
Ambulancia	EMMA, Servicio De Emergencia
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	No

Vehículo	Dominio: AE669WT	Tipo: Ómnibus doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho (8) asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg)	
Carrocería	Marca	Troyano
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Volvo
	Modelo	B 450 R 6x2
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	16/11/2021
	Vencimiento	16/05/2022
	Estado	Vigente
Configuración de ejes	A determinar	
Cantidad de asientos	57	
Empresa	Empresa Silvia SA	
Interno	310	
Seguro	Sí	
Servicio regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, Turismo nacional, Contratado interurbano
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Mendoza
	Destino	Corrientes
	Jurisdicción	Córdoba
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 158
	Desde	Las Varillas
	Hacia	Las Varas
Daños	En el sector superior derecho	



Empresa operadora del servicio del ómnibus	
Certificado	R-882719
Fecha de inscripción	A determinar
Tipo de transportista	Servicio público, turismo nacional, contratado interurbano
Categoría del transportista	A determinar

Conductores involucrados					
Ubicación	Rol	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Ómnibus	Chofer	65	Lesionado	A2LD, A2OL, A2TR	Habilitado
Ómnibus	En pausa operativa	52	Ileso	A2LD, A2OL, A2TR	Habilitado

Otras personas involucradas				
Conductor/Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
39 pasajeros	Ómnibus	A determinar	A determinar	Ilesos

Medio	
Tipo	Ruta Nacional 158
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Luminosidad	Nocturna
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí, vertical y horizontal
Semáforo	No
Observaciones	No



Fotografías del suceso



Figura 1. Fotografía del frente y parte de los daños del ómnibus partícipe del suceso. Fuente: [La Voz](#), 2022

Fotografías del suceso



Figura 2. Fotografía del sector del frente y lateral y parte de los daños del ómnibus partícipe del suceso. Fuente: [Via País](#), 2022



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Sistema LiNTI de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)• Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)• Hospital Municipal Diego Montoya de Las Varillas
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Licencias de choferes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)