



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-15889529- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	07/02/2022	Hora	22:30
Lugar	Autopista Ruta Nacional 9		
Localidad / Partido	Garín		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34° 25' 59", -58°42'45"		

Notificación			
Fecha	07/02/2022	Hora	23:01
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple e incendio
<p>El 7 de febrero de 2022 a las 22:30 aproximadamente, sobre la Autopista Ruta Nacional 9, en el kilómetro 36,900, un camión con semirremolque (Vehículo 1) circulaba por la mano con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando invadió el sentido opuesto y generó una colisión múltiple donde participó un camión con semirremolque (Vehículo 2), un camión Volkswagen 17220 con semirremolque Grassani (Vehículo 3), un Renault 19 (Vehículo 4) y un Ford Ka (Vehículo 5). A causa de los impactos, se produjo un incendio que afectó a todos los vehículos. Como resultado del suceso cuatro personas fallecieron y dos personas resultaron lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	2	2	1	0	5
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	2	0	0	0	2
Otros	0	0	0	0	0
Total	4	2	1	0	7

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Transporte de carga	A determinar	1
Vehículo 2	Transporte de carga	A determinar	1
Vehículo 3	Transporte de carga	Nacional	1



Vehículo 4	Particular	No aplica	1
Vehículo 5	Particular	No aplica	1
Total			5

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 5 Escobar
Policía	Comisaría 3, Garín
	Destacamento Científica, Escobar
Bomberos	Garín, Escobar y Tigre
Ambulancia	SAME Provincial
Concesión vial	Autopistas del Sol SA
Morgue	Policial
Municipalidad	Escobar
Grúas	Concesionario y particulares

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: A determinar	Tipo: Camión
Categoría	A determinar	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Daños	Destrucción total	
	Dominio: A determinar	Tipo: Semirremolque
Categoría	A determinar	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar



	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Daños	Destrucción total	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ruta Nacional 9
	Desde	Zarate
	Hacia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: A determinar	Tipo: Camión
Categoría	A determinar	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Daños	Destrucción total	
Dominio: A determinar		Tipo: Semirremolque
Categoría	A determinar	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar



	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Daños	Destrucción total	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ruta Nacional 9
	Desde	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Hacia	Zárate

Vehículo 3 (cargas)	Dominio: EZW162	Tipo: Camión
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca	Volkswagen	
Modelo	17220	
Año	2005	
Tipo de caja	Caja abierta con plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Condicional
	Realizada	31/01/2022
	Vencimiento	28/02/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	29/09/2021
	Clase de carga habilitada	Carga fraccionada, carga propia, carga masiva o a granel
Daños	Lateral izquierdo y sector trasero	
Dominio: A determinar		Tipo: Semirremolque
Categoría	A determinar	
Marca	Grassani	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar



	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Daños	Destrucción total	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	No
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ruta Nacional 9
	Desde	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Hacia	Zárate

Vehículo 4 (particular)	Tipo: Automóvil	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos (3500 kg)	
Marca	Renault	
Modelo	19	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ruta Nacional 9
	Desde	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Hacia	Zárate
Daños	Destrucción total	

Vehículo 5 (particular)	Tipo: Automóvil	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos (3500 kg)	
Marca	Ford	
Modelo	Ka	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ruta Nacional 9
	Desde	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Hacia	Zárate
Daños	Destrucción total	



Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Tipo de transportista	A determinar
Categoría del transportista	A determinar

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Certificado	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Tipo de transportista	A determinar
Categoría del transportista	A determinar

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3	
Certificado	7000271756631431
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de carga fraccionada, Transporte de carga propia

Conductores involucrados					
Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado	LiNTI
Vehículo 1	Conductor	Masculino	A determinar	Fallecido	A determinar
Vehículo 2	Conductor	Masculino	A determinar	lesionado	A determinar
Vehículo 3	Conductor	Masculino	A determinar	Lesionado	A determinar
Vehículo 4	Conductor	Masculino	A determinar	Fallecido	No aplica
Vehículo 5	Conductor	Masculino	A determinar	Lesionado	No aplica

Otras personas involucradas					
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Género	Edad	Estado
1	Vehículo 1	Acompañante	Masculino	A determinar	Fallecido
1	Vehículo 4	Acompañante	Femenino	A determinar	Fallecida

Medio	
Tipo	Autopista Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Cantero de pasto con protecciones del tipo <i>flex beam</i>



Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Sí
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos participantes en el siniestro. Fuente: [Pilar a Diario](#), 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- UFI 5 Escobar
- Comisaría 3 Garín
- Autopistas del Sol SA
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor
- Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios