



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-15908388-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	9/2/2022	Hora	05:00
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 100,7		
Localidad, Partido	Lima		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.080068, -59.211199		

Notificación			
Fecha	9/2/2022	Hora	12:17
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión trasera por alcance
<p>El miércoles 9 de febrero de 2022, aproximadamente las 5:00, en el kilómetro 100,7 de la autopista Ruta Nacional 9, sobre el sentido de circulación hacia CABA, un camión tractor con semirremolque (Vehículo 1) colisionó por alcance a una casa rodante autopropulsada tipo <i>motorhome</i> de uso particular (Vehículo 2). Como resultado, una persona menor de edad resultó fallecida y otras siete resultaron lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	2	0	0	2
Pasajero	1	5	0	0	6
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	No aplica		1
<b>Total</b>			<b>2</b>



Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 7, departamento Judicial de Zárate Campana
Policía	Seccional Lima
	Policía Científica
Bomberos	Local
Ambulancia	SEMZAR y SEMU
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	Cuerpo médico Campana
Municipalidad	A determinar
Grúas	A determinar

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> AE450BE	<b>Tipo:</b> Tractor
<b>Categoría</b>	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
<b>Marca</b>	Mercedes Benz	
<b>Modelo</b>	Atego 1723 S	
<b>Año</b>	2020	
<b>Tipo de caja</b>	TPE (plato de enganche)	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	26/01/2022
	<b>Vencimiento</b>	26/01/2023
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	31/01/2022
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga general
<b>Daños</b>	Sector delantero	
<b>Dominio:</b> AE436BE		<b>Tipo:</b> Semirremolque
<b>Categoría</b>	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg	
<b>Marca</b>	Helvética	
<b>Modelo</b>	SR 3E T MP	
<b>Año</b>	2020	
<b>Tipo de caja</b>	Caja cerrada con plataforma de carga	
<b>Configuración de ejes</b>	3D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	28/01/2022
	<b>Vencimiento</b>	28/01/2023
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	31/01/2022
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga general



<b>Daños</b>	A determinar	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Carga transportada</b>	A determinar
	<b>Origen</b>	Provincia de Córdoba
	<b>Destino</b>	Provincia de Buenos Aires
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Nacional 9
	<b>Desde</b>	Rosario
	<b>Hacia</b>	CABA

<b>Vehículo 2</b>	<b>Tipo:</b> <i>Motorhome</i> , casa rodante autopropulsada	
<b>Categoría</b>	M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
<b>Marca</b>	Mercedes Benz	
<b>Modelo</b>	3500/54	
<b>Uso</b>	Particular	
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Nacional 9
	<b>Desde</b>	Rosario
	<b>Hacia</b>	CABA
<b>Daños</b>	Sector posterior	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1</b>	
<b>Certificado</b>	53871
<b>Fecha de inscripción</b>	Anterior a 09/2012
<b>Tipo de transportista</b>	Transporte de Carga Individual
<b>Categoría del transportista</b>	Transporte de Carga Fraccionada

<b>Conductores involucrados</b>					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	46	Lesionado	Cargas generales	Vigente
Vehículo 2	M	35	Lesionado	No aplica	

<b>Otras personas involucradas</b>					
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Género	Edad	Estado
6	Vehículo 2	A determinar			



Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta con 2 carriles por sentido de circulación
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No
Observaciones	Cercanía a salida de autopista y puente

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Dos fotografías de los vehículos involucrados en el lugar del suceso. Fuente: [El diario de Carlos Paz](#), 2022.

#### Observaciones y datos complementarios

##### Fuentes de información consultadas

- Fiscalía UFIJ 7 Zárate
- Policía Seccional Lima
- Policía Destacamento Vial Zárate
- Bases de datos:
  - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
  - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
  - Registro Único del Transporte Automotor
  - Agencia Nacional de Seguridad Vial
  - Servicio de Hidrografía Naval

##### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Fiscalía UFIJ 7 Zárate
- Corredores Viales SA