



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-15988200- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	16/02/22	Hora	23:30
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 197		
Localidad	Angélica		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-31.461472, -61.525667		

Notificación			
Fecha	17/02/22	Hora	00:51
Fuente	Centro de Coordinación y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 197, entre las localidades de Angélica y Susana, provincia de Santa Fe, aproximadamente a las 23:30. Un ómnibus doble piso, dominio KFG226 (Vehículo 1), transitaba en sentido sur-norte y, por causas que aún se desconocen, sufrió la avería de un neumático, cruzó de carril y salió de la vía, para luego volcar sobre su lateral izquierdo en una cuneta ubicada sobre el cantero central de la vía. Como consecuencia del suceso, 8 personas resultaron heridas, mientras que ambos conductores y 42 pasajeros resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	1	0	1
Pasajero	0	8	42	0	50
Acompañante	0	0	1	0	1
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>1</b>



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Regional 5 Rafaela, Unidad Fiscal Rafaela, sede Frontera
Policía	Subcomisaría 5, Angélica, Unidad Regional V
	Comisaría 5, San Vicente, Unidad Regional V
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Angélica
Ambulancia	Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias
	Ambulancias Mainetti, San Vicente
Concesión vial	Seguridad Vial, Corredores Viales SA
Grúas	Grúas Vivas, Rafaela

Vehículo 1	Dominio: KFG226	Tipo: Ómnibus doble piso
Categoría	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los 5000 kg	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	Paradiso 1800 Double decker
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K380 6x2
Año	2012	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	16/12/2021
	Vencimiento	16/06/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	El Gauchito SRL (San Cristóbal)	
Interno	57	
Seguro	Sí	
Servicio Regular	Ocasión de servicio	No aplica
	Clase y modalidad	No aplica
	Lista de pasajeros	No aplica
	Origen	No aplica
	Destino	No aplica
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Angélica
	Hacia	Susana
Daños	Daños por raspado en lateral izquierdo; daños por impacto sector anterior izquierdo; daños y desbande en neumático delantero izquierdo	



Documento Universal de Transporte	
<b>Empresa contratada</b>	
Nombre	El Gauchito SRL
Clase y modalidad	Turismo nacional, Lanzadera
Número de DUT	67852-545839
Fecha inicio de servicio	16/02/2022
Fecha fin de servicio	17/02/2022
Origen	Escobar, Buenos Aires
Destino	Villa Atamisqui, Santiago del Estero
<b>Conductor</b>	
Declarado	Coincide
<b>Empresa contratante</b>	
Nombre	20365185329

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Número de empresa	67852
Vencimiento de la habilitación	31/12/22

Conductores involucrados						
Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado	LiNTI	
					Categoría	Estado
Vehículo 1	Conductor	M	57	Ileso	Pasajeros (A2LD; A2OL; A2TR)	Vigente
Vehículo 1	Acompañante	M	38	Ileso	Pasajeros (A2LD; A2OL; A2TR)	Vigente

Otras personas involucradas					
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Género	Edad	Estado
8	Vehículo 1	Pasajeros	A determinar	A determinar	Lesionados
42	Vehículo 1	Pasajeros	A determinar	A determinar	Ilesos

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Barreras semirrígidas



<b>Luminosidad</b>	Nocturna
<b>Iluminación artificial</b>	No
<b>Estado meteorológico</b>	A determinar
<b>Restricción de tránsito</b>	A determinar
<b>Señalización</b>	Horizontal y vertical
<b>Semáforo</b>	No
<b>Observaciones</b>	Se produjo un segundo suceso automotor (Cargas) en inmediaciones del lugar relevado. Presencia de agua en banquinas

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de la unidad. Fuente: Corredores Viales, 2022.

#### Observaciones y datos complementarios

##### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Subcomisaría 5, Angélica, Unidad Regional V

##### Solicitud de información

- Fiscalía Regional 5 Rafaela, Unidad Fiscal Rafaela, sede Frontera
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte