



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-21232544- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	26/02/2022	Hora	06:15
Lugar	Ruta Nacional 12, kilómetro 1169		
Localidad / Partido	Berón de Estrada, Municipio de Berón de Estrada		
Provincia	Corrientes		
Coordenadas	-27.4684722, -57.4794666		

Notificación			
Fecha	26/02/22	Hora	10:15
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontal
<p>Un camión con semirremolque Iveco 490 (Vehículo 1) transitaba por el carril sur de la ruta con dirección hacia el cardinal este, en sentido hacia la ciudad de Itaibaté. Luego de cruzar la señalización informativa del kilómetro 1169, al egresar de una curva, colisionó con un camión VW 17280 LR (Vehículo 2) que se movilizaba previamente por el carril norte de la misma vía, con dirección hacia el cardinal oeste, en sentido hacia la ciudad de Berón de Estrada. El impacto se produjo cuando el Vehículo 2 invadió el carril de circulación contrario y embistió al Vehículo 1. Como consecuencia de ello, el conductor del Vehículo 2 falleció y su acompañante resultó lesionada, mientras que el conductor del Vehículo 1 resultó lesionado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	1	0	0	2
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	0	0	1
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	2	0	0	3

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Transporte de cargas	Internacional	1
Vehículo 2	Transporte de cargas	Nacional	1
Total			2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes
Policía	Comisaría de la ciudad de Berón de Estrada, Corrientes
Bomberos	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itaibaté, Corrientes
Ambulancia	Hospital Juan Ramón Vidal de la ciudad de Berón de Estrada
Gendarmería	A determinar

Vehículo 1	Dominio: JXN 227	Tipo: Tractor
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Iveco	
Modelo	490 S41 T	
Año	2011	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Argentina
	Tipo	Transporte internacional de cargas
	Resultado	Apto
	Realizada	06/03/2021
	Vencimiento	06/03/2022
Control CNRT	Estado	Vigente
	Número de empresa	64398
	PAUT	15313
	Orden de Servicio	A determinar
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Masiva o Granel
	Origen	Güemes, Salta, Argentina
Destino	Fortaleza, Brasil	
Daños	Deformación de la zona superior de la cabina, con incidencia de derecha a izquierda, afectación del extremo de dirección izquierdo y de la rueda trasera izquierda	
	Dominio: AA192YT	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Acoplados con un peso máximo superior a los 10.000 kg	
Marca	Hermann	
Modelo	Baranda volcable SBV 3E	
Tipo de caja	Caja de carga general, Portacontenedor	
Año modelo	2016	
Revisión Técnica	Estado revisor	Argentina
	Tipo	Transporte internacional de cargas
	Resultado	Apto



	Realizada	06/03/2021
	Vencimiento	06/03/2022
	Estado	Vigente
Control CNRT	Número de empresa	64398
	PAUT	15313
	Orden de Servicio	A determinar
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Masiva o Granel
	Origen	Güemes, Salta, Argentina
	Destino	Fortaleza, Paraguay
Daños	Deformación de parantes laterales, desprendimiento de paneles laterales, deformación de la pared frontal, desprendimiento del eje levadizo, afectación de las ruedas izquierdas del primer y segundo eje	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Bolsas de poroto negro
	Origen	Güemes, Salta, Argentina
	Destino	Fortaleza, Brasil
	Jurisdicción	Internacional
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Berón de Estrada, Corrientes
	Hacia	Itaibaté, Corrientes

Vehículo 2	Dominio: AC365V	Tipo: Tractor
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Volkswagen	
Modelo	17280 LR	
Año	2018	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte Interjurisdiccional de cargas
	Realizada	11/11/2021
	Vencimiento	11/11/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	12/11/2021
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Peligrosa
Daños	Completa deformación de la cabina con acentuación de los daños hacia el sector izquierdo	



Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	Vacío
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Itaibaté, Corrientes
	Hacia	Berón de Estrada, Corrientes

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado	A582092
Fecha de inscripción	03/08/2017
Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Categoría del transportista	Transporte de carga fraccionada, Transporte de carga masiva o a granel

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Certificado	A371216
Fecha de inscripción	21/10/2015
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transporte de carga peligrosa, Transporte de Carga Propia, Transporte de carga masiva o a granel

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	40	Lesionado	Cargas Generales	Vigente
Vehículo 2	M	35	Fallecido	Cargas Generales	Vigente

Otras personas involucradas				
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
Acompañante	Vehículo 2	F	28	Lesionada

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No aplica
Material división física	No aplica
Luminosidad	Diurna



Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías de los vehículos involucrados en el suceso



Figura 1. Imagen panorámica de la escena del suceso en la cual se pueden apreciar las posiciones finales alcanzadas por los vehículos involucrados. Fuente: Comisaría de Berón de Estrada, 2022.



Figura 2. Vista de la posición final del Vehículo 1. Fuente: [Nueva Rioja](#), 2022.



Figura 3. Vista de la posición final del Vehículo 2. Fuente: [Primera Edición](#), 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisaría de la ciudad de Berón de Estrada
- Bomberos voluntarios de la ciudad de Itaibaté
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor