



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-39220001- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	11/04/2022	Hora	06.00
Lugar	Avenida San Martín y Avenida Libertad		
Localidad, Partido	Villa Carlos Paz		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.41570424367568, -64.48927734228593		

Notificación			
Fecha	11/04/2022	Hora	11:46
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque frontal
<p>El suceso tuvo lugar en la intersección de Avenida San Martín y Avenida Libertad, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Por causas que continúan bajo investigación, se produjo un choque frontal entre un ómnibus doble piso con un poste del alumbrado público lindante a la calzada. Como resultado del suceso, solo se constataron daños materiales a la carrocería del vehículo involucrado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	1	0	1
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Ómnibus doble piso	Transporte de pasajeros	Nacional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Comisaría
Bomberos	Sí
Ambulancia	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No aplica
Municipalidad	Sí
Grúas	No

Vehículo 1	Dominio: AA045AL	Tipo: ómnibus doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg)	
Carrocería	Marca	COMIL
	Modelo	DD
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	0500 RSD
Año	2016	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	15/11/2021
	Vencimiento	15/05/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	58	
Empresa	Cata Internacional	
Interno	938	
Seguro	Vencimiento	Sí
	Estado	Vigente
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Turismo Nacional
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Mendoza
	Destino	Córdoba
Sentido de circulación	Vía	Av. San Martín
	Desde	Córdoba
	Hacia	Villa Carlos Paz



Ubicación de daños	Frontal y lateral izquierdo
Descripción de daños	Arrancamiento de espejo retrovisor izquierdo, estallido del sector izquierdo del parabrisas, rotura de óptica izquierda y derecha y rotura y desprendimiento parcial del paragolpes.

Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	Cata Internacional
Clase y modalidad	A determinar
Número de DUT	A determinar
Fecha inicio de servicio	A determinar
Fecha fin de servicio	A determinar
Origen	Mendoza
Destino	Córdoba
Conductor	
Declarado	A determinar
Empresa contratante	
Nombre	A determinar

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Número de empresa	69
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Jurisdicción	Jurisdicción Nacional

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	43	lleso

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar



LiNTI	Categoría	A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	31/12/2022

Otras personas involucradas					
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Género	Edad	Estado
30	A determinar	Pasajeros	A determinar	A determinar	llesos

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Sí
Estado meteorológico	Llovizna
Restricción de tránsito	Si
Señalización	Sí, horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	No



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del vehículo tras la colisión. Fuente: Policía Caminera de la provincia de Córdoba, 2022.

Fotografías del suceso



Figura 2. Visualización de los daños del vehículo. Fuente: JST, 2022.



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Sistema LiNTI de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)• Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Licencia del conductor a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)• Lista de pasajeros a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)