



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-58474625- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	8/6/2022	Hora	11:00
Lugar	Av. Mitre 1739		
Localidad, Partido	San José, Guaymallén		
Provincia	Mendoza		
Coordenadas	-32.882554, -68.813316		

Notificación			
Fecha	8/6/2022	Hora	12:45
Fuente	Centro de Control de Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque múltiple
<p>El miércoles 8 de junio de 2022, un camión cisterna que transportaba gasoil circulaba por la Av. Mitre de la localidad de Guaymallén, con dirección de sur a norte. En las proximidades de la intersección con calle Correa Saa (lado este), la arteria principal adquiere una configuración curva hacia el cardinal oeste. En este tramo, a las 11 aproximadamente, la unidad continuó su marcha con dirección lineal y chocó a tres automóviles estacionados sobre el carril este. Posteriormente invadió la acera, continuó su marcha y chocó contra un gabinete de gas domiciliario y las rejas frontales de una propiedad. Luego continuó avanzando sobre el jardín de la propiedad, dentro de la cual se encontraba un vehículo estacionado, al cual impactó de manera lateral oblicua. En este domicilio también se localizó un perro muerto. Producto del accidente, se vieron afectadas fundamentalmente el frente de dos viviendas y, en menor medida, el ingreso a una tercera propiedad. Asimismo, resultaron lesionadas dos personas, el conductor del camión cisterna y el conductor de uno de los vehículos estacionados que se encontraba en su interior.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	2	0	0	2
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0



Otros	0	0	3	0	3
Total	0	2	3	0	5

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas peligrosas	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Vehículo 3	Particular	No aplica	1
Vehículo 4	Particular	No aplica	1
Vehículo 5	Particular	No aplica	1
Total			5

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Oficina Fiscal 8
Policía	Comisaría 31
	Bomberos
Ambulancia	Servicio de Emergencias Coordinado
Concesión vial	No aplica
Morgue	No aplica
Municipalidad	Tránsito
	Accidentología
	Defensa Civil
	Juzgado Administrativo de Tránsito 1
Grúas	Grúas López
Otros	Ecogas
	Edemsa

Vehículo 1	Dominio: AE536ZP	Tipo: Camión
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Axor 2544 LS	
Año	2021	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	12/1/2022
	Vencimiento	12/1/2023
	Estado	Vigente
	Validación	28/7/2021



RUTA	Clase de carga habilitada	Cargas peligrosas, carga propia, carga masiva o a granel, carga internacional, carga fraccionada
Ubicación de daños	Sector anterior	
Descripción de daños	Daños generales sobre el exterior de la cabina. Rotura del parabrisas, limpia parabrisas, visera, parrilla, paragolpes y faros delanteros. Hundimiento en la esquina superior delantera derecha de la cabina. Desprendimiento del espejo retrovisor derecho. Tren delantero comprometido	
Dominio: PIF971		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg	
Marca	Fangio	
Modelo	SRT2AL0000	
Año	2015	
Tipo de caja	Tanque cisterna	
Configuración de ejes	1D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	26/11/2021
	Tipo	Transporte interjurisdiccional de cargas
	Vencimiento	26/11/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	27/04/2022
	Clase de carga habilitada	Cargas peligrosas, carga propia, carga masiva o a granel, carga internacional, carga fraccionada
Ubicación de daños	Lateral derecho. Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Abrasiones laterales en cisterna	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Gasoil
	Origen	Luján de Cuyo, Mendoza
	Destino	Provincia de San Juan
Sentido de circulación	Vía	Av. Mitre
	Desde	Correa Saa
	Hacia	Ferrari

Vehículo 2

Tipo: Automóvil



Categoría	M1: Vehículos para transporte de pasajeros, que no contengan más de 8 asientos además del asiento del conductor y que, cargado, no exceda de un peso máximo de 3500 kg	
Marca	Renault	
Modelo	Clío	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. Mitre
	Desde	Estacionado
	Hacia	Norte
Ubicación de daños	Sector anterior. Lateral derecho. Sector posterior. Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Deformación del capó. Rotura de parrilla y ópticas delanteras. Desprendimiento con rotura del paragolpes delantero. Tren delantero comprometido. Deformación del guardabarros y puerta trasera derecha, rotura de vidrio trasero derecho y eje trasero derecho. Deformación del baúl, rotura de luneta y faros traseros. Deformación de guardabarros y puerta trasera izquierda, rotura de ambos vidrios izquierdos y eje trasero. Deformaciones en el lateral izquierdo del techo.	

Vehículo 3	Tipo: Automóvil	
Categoría	M1: Vehículos para transporte de pasajeros, que no contengan más de 8 asientos además del asiento del conductor y que, cargado, no exceda de un peso máximo de 3500 kg	
Marca	Citroën	
Modelo	C3	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. Mitre
	Desde	Estacionado
	Hacia	Norte
Ubicación de daños	Sector anterior. Sector posterior. Lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de parrilla, paragolpes delantero y óptica derecha. Deformación del guardabarros delantero derecho y capot. Deformación del panel posterior derecho. Rotura del paragolpes trasero y baúl	



Vehículo 4	Tipo: Furgón	
Categoría	N1: Vehículos utilizados para transporte de carga, con un peso máximo que no exceda los 3500 kg	
Marca	Peugeot	
Modelo	Partner	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. Mitre
	Desde	Estacionado
	Hacia	Norte
Ubicación de daños	Sector posterior. Lateral derecho. Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura y abrasiones son el paragolpes trasero. Deformación del portón trasero izquierdo con rotura de vidrio de ventana. Rotura de faro trasero izquierdo. Hundimiento del guardabarros, abrasiones y desinflado de la cubierta delantera derecha. Deformación y hundimiento en sector lateral izquierdo del furgón	

Vehículo 5	Tipo: Automóvil	
Categoría	M1: Vehículos para transporte de pasajeros, que no contengan más de 8 asientos además del asiento del conductor y que, cargado, no exceda de un peso máximo de 3500 kg	
Marca	Fiat	
Modelo	Palio	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Garaje residencial
	Desde	Estacionado
	Hacia	Este
Ubicación de daños	Sector anterior. Lateral derecho. Sector posterior. Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Destrucción general de carrocería, bastidor, componentes y motor.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado RUTA	A547741
Fecha de inscripción	15/12/2016
Tipo de transportista	Empresa de Transporte



Categoría del transportista	Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Internacional, Transporte de Tráficos Especiales
------------------------------------	---

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	49	Lesionado
Conductor 3	Vehículo 3	Conductor estacionado	M	36	Lesionado

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	E1
	Vencimiento	4/10/2022
LINTI	Categoría	Mercancías Peligrosas y Cargas Generales
	Vencimiento	18/2/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No
Observaciones	Zona urbana



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de 3 vehículos involucrados en el accidente y propiedades afectadas.
Fuente: [El Sol](#), 2022.



Figura 2. Vista general panorámica de la vía donde ocurrió el suceso. Fuente: JST, 2022



Figura 3. Posición final de 2 vehículos involucrados en el accidente y propiedades afectadas.
Fuente: Fuente: JST, 2022



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Municipalidad de Guaymallén
- Prensa: *Diario [El Sol](#)*
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Juzgado Administrativo de Tránsito 1
- Oficina Fiscal 8
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales