



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	116. IB. Cargas, colisión por alcance, Pavón, Santa Fe
Expediente	EX-2022-81956745- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	6/8/2022	Hora	8:05
Lugar	Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 250		
Localidad	Pavón		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-33.2643468, -60.409381		

Notificación			
Fecha	6/8/2022	Hora	10:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance
<p>El suceso tuvo lugar en la Autopista Rosario–Buenos Aires, en el kilómetro 250, localidad de Pavón, Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, un camión con semirremolque (Vehículo 1) colisionó por alcance excéntrico a un camión con cisterna (Vehículo 2). Producto del suceso, el conductor del Vehículo 1 sufrió lesiones y el conductor del Vehículo 2 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			

Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Comisaría Pavón
Bomberos	Bomberos Voluntarios Pavón, Bomberos Voluntarios Villa Constitución
Ambulancia	A determinar
Concesión vial	Corredores Viales
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Rinkel

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: EFH443	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	T114GA	
Año	2003	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	18/7/2022
	Vencimiento	18/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/5/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Parte frontal y lateral anterior derecho	
Descripción de daños	Daños por impacto, pérdida de eje delantero	
Dominio: MWZ826		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SR-CG-02+01	
Año	2013	



Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	20/7/2022
	Vencimiento	20/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	25/2/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Bebidas energéticas
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Buenos Aires
	Desde	Villa Constitución
	Hacia	Fighiera

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: LBE828	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	AXOR 2535S	
Año	2012	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	S1 - D2	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	11/7/2022
	Vencimiento	11/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	29/6/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Dominio: LEM602		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	



Marca	Heil	
Modelo	Petroleum	
Año	2012	
Tipo de caja	TTC (tanque cisterna)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	11/7/2022
	Vencimiento	11/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	29/6/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior izquierda	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Combustible
	Origen	Campana
	Destino	Córdoba
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Buenos Aires
	Desde	Villa Constitución
	Hacia	Figuera

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A296210
Fecha de inscripción	5/1/2015
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel (T.C.M.G), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	B145895
Fecha de inscripción	27/7/2020
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F), Transporte de Carga Peligrosa (T.C.P)



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D	Lesionado
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A/D	lleso

Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales	A determinar
	Vencimiento	13/11/2022	A determinar

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Vegetación
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	Por humo
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Calzada en buen estado

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos 1 y 2 en el lugar del suceso. Fuente: *Bomberos Voluntarios*, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Bomberos Voluntarios
- Corredores Viales
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)

Solicitud de información

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Corredores Viales
- Bomberos Voluntarios

Observaciones

- De acuerdo con la información provisional obtenida, la unidad remolcada dominio LEM602 correspondiente al Vehículo 2 no cuenta con habilitación para el transporte de cargas peligrosas.