

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	123. IB. Pasajeros y cargas, colisión múltiple, Lugano, CABA
Expediente	EX-2022-97394087- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	12/09/2022	Hora	07:10
Lugar	Au. Dellepiane, altura calle Montiel, CABA		
Localidad, Partido	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.6841297,-58.4828606		

Notificación			
Fecha	12/09/2022	Hora	08:35
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso ocurrió el lunes 12 de septiembre de 2022 a las 7:10 en la Autopista Dellepiane, altura calle Montiel, Lugano, CABA. Por motivos que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple entre cuatro vehículos, cuando un automóvil (Vehículo 1), que circulaba por la Autopista Dellepiane, a la altura de la calle Montiel, con sentido hacia el centro de la Ciudad, fue colisionado en su parte posterior por un camión (Vehículo 2), por su sector frontal. El Vehículo 2, a su vez, fue impactado en su sector posterior por el sector frontal de otro automóvil (Vehículo 3). Por último, un ómnibus de pasajeros (Vehículo 4) impactó con el sector frontal en el sector posterior del Vehículo 3. Como resultado del suceso, se registraron daños materiales en los rodados. De las personas que participaron del suceso, 16 sufrieron lesiones y otras 5 resultaron ilesas.</p>	



Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	4	0	4
Pasajero/a	0	16	0	0	16
Acompañante	0	0	1	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	16	5	0	21

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	No aplica	No aplica	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
Vehículo 3	No aplica	No aplica	1
Vehículo 4	Pasajeros	Nacional	1
Total			4

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría 8 A – Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ambulancia	Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME)
Concesión vial	Autopistas Urbanas Sociedad Anónima
Grúas	Autopistas Urbanas Sociedad Anónima

Vehículo 1 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Chevrolet	
Modelo	Corsa	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Dellepiane
	Desde	Avenida General Paz
	Hacia	Calle Montiel
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	A determinar	



Vehículo 2 (cargas)	Dominio: NPX217	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	450E 33T	
Año	2014	
Tipo de caja	Camión tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-057
	Resultado	Apto
	Realizada	21/04/2022
	Vencimiento	21/04/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	04/05/2022
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Masiva o Granel
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Abrusiones en el sector frontal	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Autopista Dellepiane
	Desde	Avenida General Paz
	Hacia	Calle Montiel

Vehículo 3 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Chevrolet	
Modelo	Meriva GLS 1.8 16V	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Dellepiane
	Desde	Gral. Paz
	Hacia	Montiel
Ubicación de daños	Sector anterior y posterior	
Descripción de daños	Hundimiento en sector frontal y posterior y rotura de luneta	



Vehículo 4 (pasajeros)	Dominio: OON712	Tipo: Ómnibus articulado
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalpar
	Modelo	2008
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O 500 UA
Año	2013	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-082
	Resultado	Apto
	Realizada	27/06/2022
	Vencimiento	27/12/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	40	
Empresa	DUVI Sociedad Anónima	
Interno	1058	
Seguro	Vencimiento	01/11/2022
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, diferencial urbano y suburbano
	Lista de pasajeros	No aplica
	Origen	Gonzales Catán
	Destino	La Boca
Sentido de circulación	Vía	Autopista Dellepiane
	Desde	Avenida General Paz
	Hacia	Calle Montiel
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Abrasiones en el sector frontal inferior	



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A091294
Fecha de inscripción	04/01/2013
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 4 (Pasajeros)	
Número de empresa	9067
Fecha de inscripción	06/04/1999
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	Ileso
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	Ileso
Conductor 4	Vehículo 4	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 2	Conductor 4
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
16	Vehículo 4	Pasajero	Con lesiones
1	Vehículo 3	Acompañante	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos sentidos de circulación, con tres carriles cada uno
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Hormigón
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Ubicación final de los vehículos 2, 3 y 4 momentos posteriores a la ocurrencia del accidente. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisaría 8 A – Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires