

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	142. IB. Pasajeros y cargas, Ricardone, Santa Fe
Expediente	EX-2022-136893431- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/12/2022	Hora	1:00
Lugar	Intersección Ruta Nacional 34 y Ruta Nacional A012		
Comuna	Ricardone		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-32.820815, -60.8408466		

Notificación			
Fecha	19/12/2022	Hora	3:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Nacional A012, en inmediaciones de la comuna Ricardone, departamento de San Lorenzo, Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, un ómnibus que transitaba desde la provincia de Buenos Aires colisionó con un camión con acoplado proveniente de la provincia de Córdoba. Producto del suceso, fueron reportadas al menos 19 personas lesionadas y una persona fallecida. Al momento se aguarda información que permita confirmar el total de personas ilesas y lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	1	3
Pasajero/a ¹	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0

¹ Los datos relacionados con la cantidad de pasajeros a bordo y total de lesionados no se encuentran validados en esta etapa de la investigación.



Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	1	3

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de San Lorenzo
Policía	Policía Vial Santa Fe
	Comisaría 12 Ricardone
Bomberos	Bomberos Voluntarios Ricardone, Bomberos Zapadores San Lorenzo, Bomberos Voluntarios Roldán
Asistencia de salud	SIES
Concesión vial	Corredores Viales
Morgue	Sí
Municipalidad	No
Grúas	Corredores Viales

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: IKV911	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	DP (Doble Piso)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Paradiso 1800DD
Año	2009	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	050-049 Verificar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	13/10/2022
	Vencimiento	13/1/2023
Estado	Vigente	
Cantidad de asientos	56	
Empresa	Turismo Parque SRL	



Interno	1022	
Seguro	Vencimiento	18/5/2023
	Estado	Vigente
Servicio No Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Turismo nacional
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	San Pedro, Buenos Aires
	Destino	Ciudad de Santiago del Estero, Santiago del Estero
Sentido de circulación	Vía	A determinar
	Desde	A determinar
	Hacia	A determinar
Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños por impacto	

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: HUV750	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G340B4X2	
Año	2009	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-075 ECA Ingeniería SA
	Resultado	Apto
	Realizada	21/7/2022
	Vencimiento	21/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	22/7/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Dominio: AE182DK		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Sola y Brusa	
Modelo	Baranda Volcable 4 Ejes	
Año	2020	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	



Configuración de ejes	2D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-075 ECA Ingeniería SA
	Resultado	Apto
	Realizada	21/7/2022
	Vencimiento	21/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	22/7/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños directos por impacto en lateral derecho. Daños indirectos en lateral izquierdo y sector anterior.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Soja
	Origen	Córdoba
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	A determinar
	Desde	A determinar
	Hacia	A determinar

Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	Turismo Parque SRL (Crucero del Sur)
Clase y modalidad	Turismo nacional
Número de DUT	801185
Fecha inicio de servicio	18/12/2022
Fecha fin de servicio	19/12/2022
Origen	San Pedro, Buenos Aires
Destino	Ciudad de Santiago del Estero, Santiago del Estero
Conductor	
Declarado	Coincide

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	89
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	69494
Fecha de inscripción	Anterior al 9/12
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	A/D	A determinar
Conductor 3	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A/D	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción²				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo	Cargas generales
	Vencimiento	31/12/2023	5/4/2023	13/7/2023

² Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
A determinar	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
A determinar	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto y hormigón
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Intersección con gran afluencia de vehículos

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo 1 y acoplado de Vehículo 2 en el lugar del suceso. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Corredores Viales
- Policía de Ricardone
- Policía Vial de Santa Fe
- Unidad Fiscal de San Lorenzo
- Bomberos Voluntarios Ricardone

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Información adicional

Al momento del relevamiento el camión tractor (Vehículo 2) no se encontraba en el lugar del suceso.