

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	144. IB. Cargas, colisión múltiple, Arrecifes, Buenos Aires
Expediente	EX-2023-05217001- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	12/01/2023	Hora	06:55
Lugar	Ruta Provincial 51, kilómetro 60,762		
Localidad, Partido	Arrecifes		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-33.949457, -60.114158		

Notificación			
Fecha	12/01/2023	Hora	08:20
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Provincial 51 cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple entre un camión con semirremolque que se circulaba en dirección hacia la localidad de Ramallo con un camión con acoplado y un camión con semirremolque que circulaban en sentido opuesto, hacia la localidad de Arrecifes. Como consecuencia del accidente se registraron daños materiales, un conductor ileso, un conductor lesionado y un conductor fallecido.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	1	0	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	0	3



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	Cargas	A determinar	1
Total			3

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal Descentralizada. Ayudantía fiscal Arrecifes
Policía	Comisaría Arrecifes
	Científica
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Arrecifes
Asistencia de salud	SAME Arrecifes
Concesión vial	No
Morgue	Sí
Municipalidad	Sí
Grúas	Remolques Hiribarne

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: FNX312	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 1722	
Año	2006	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-054 Isva SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	15/6/2022
	Vencimiento	15/6/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	27/9/2021
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura espejo y ventanilla	
Dominio: GLZ407		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	El Fierro	



Modelo	FSG	
Año	2007	
Tipo de caja	Tolva	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-054 ISVA SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	28/11/2022
	Vencimiento	28/11/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	27/9/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Corte en estructura, daños en llantas y desprendimiento de neumáticos	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cereal
	Origen	Rosario
	Destino	Luján
Sentido de circulación	Vía	RP 51
	Desde	Ramallo
	Hacia	Arrecifes

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: OOT580	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	450 E33 T	
Año	2015	
Tipo de caja	Caja abierta con plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-018 Control Técnico Vehicular SA
	Resultado	Apto
	Realizada	8/6/2022
	Vencimiento	8/6/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	26/9/2022



	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Daños por impactos e incendio	
Dominio: MLH502		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	FH	
Modelo	SVP 411	
Año	2013	
Tipo de caja	Caja abierta para ganado en pie	
Configuración de ejes	2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-107 Control Técnico de Vehículos SA
	Resultado	Apto
	Realizada	29/10/2022
	Vencimiento	29/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	31/10/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Daños por impactos e incendio	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Ganado vacuno
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RP 51
	Desde	Arrecifes
	Hacia	Ramallo

Vehículo 3 (cargas)	Dominio: A determinar	Tipo: Camión tractor
Categoría	A determinar	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Emisor	A determinar
	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar



	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Daños por impactos e incendio	
Dominio: FTU435		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Ombú	
Modelo	Tolva cerealera	
Año	2006	
Tipo de caja	Tolva	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-054 ISVA SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	2/1/2023
	Vencimiento	2/1/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	4/5/2022
	Clase de carga habilitada	Carga peligrosa
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo y lateral derecho	
Descripción de daños	Deformación de estructura y ruedas por impactos e incendio	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cereal
	Origen	Rosario
	Destino	Luján
Sentido de circulación	Vía	RP 51
	Desde	Ramallo
	Hacia	Arrecifes

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	7000272023545148
Fecha de inscripción	9/2012
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	7000277082059386
Fecha de inscripción	9/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas)	
Certificado RUTA	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Tipo de transportista	A determinar
Categoría del transportista	A determinar

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	29	lleso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductora 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	33	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción¹				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	Cargas generales	A determinar
	Vencimiento	18/11/23	4/11/2023	A determinar

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Dos sentidos de circulación con un carril por sentido

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales y deformaciones de los vehículos participantes en el suceso. Fuente: JST y [Uno Arrecifes](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Policía de Arrecifes
- Bomberos Voluntarios de Arrecifes

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial