


# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Título: 154. IB. Pasajeros. Despiste y choque. Cañada Rosquín. Santa Fe

Fecha y hora: 25/2/2023 23:30 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus doble piso

Resultados: 4 personas lesionadas y 54 personas ilesas

Expediente: EX-2023-21921978- -APN-DNISAU#JST

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	154. IB. Pasajeros. Despiste y choque. Cañada Rosquín. Santa Fe
Expediente	EX-2023-21921978- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	25/2/2023	Hora	23:30
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 128		
Comuna	Cañada Rosquín		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-32.065652, -61.5800527		

Notificación			
Fecha	26/2/2023	Hora	9:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despiste y choque
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, kilómetro 128, en inmediaciones de la comuna de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, un ómnibus doble piso (Vehículo 1) que transitaba desde Sunchales (Santa Fe) con destino Mar del Plata (Buenos Aires) cruzó hacia el carril opuesto a su sentido de circulación, despistó hacia la banquina y talud contiguos a este y finalmente impactó con una alcantarilla en el costado de la calzada. Producto del suceso, al menos cuatro personas resultaron con lesiones.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	<b>2</b>
Pasajero/a	0	3	53	0	<b>56</b>
Acompañante	0	0	0	0	<b>0</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>58</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>1</b>



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de San Jorge
Policía	Comisaría 3ra Cañada Rosquín
	Agencia de Investigación Criminal
Bomberos	Bomberos Voluntarios Cañada Rosquín
Asistencia de salud	Bomberos Voluntario / SAMCo
Concesión vial	Corredores Viales
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	A determinar

Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: NPT148	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Sudamericanas
	Modelo	DP (doble piso)
Chasis	Marca	Volvo
	Modelo	B12 R 6X2
Año	2012	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	110-013 Citar SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	2/12/2022
	Vencimiento	2/6/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	9 de Agosto SRL	
Interno	2014	
Seguro	Vencimiento	22/5/2023
	Estado	Vigente
Servicio No Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Turismo nacional – Circuito cerrado nacional
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	Sunchales, Santa Fe
Sentido de circulación	Destino	Mar del Plata, Buenos Aires
	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Aldea Spatzenkutter
	Hacia	Casas



Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: NPT148	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto con alcantarilla	

Documento Universal de Transporte		
Empresa contratada	Nombre	9 de Agosto SRL
	Clase y modalidad	Turismo nacional
	Número de DUT	853322
	Fecha inicio de servicio	25/2/2023
	Fecha fin de servicio	3/3/2023
	Origen	Sunchales, Santa Fe
	Destino	Mar del Planta, Buenos Aires
Conductor	Declarado	Coincide

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	68168
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional – Circuito cerrado nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	45	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	62	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>		
	A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo	A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo
Vencimiento	3/3/2023	24/10/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
53	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones
3	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No aplica
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Banquinas de pasto. Presencia de alcantarillas.

## Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo 1 en su punto de inmovilidad final. Fuente: JST, 2023

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- Corredores Viales
- Comisaría 3ra Cañada Rosquín
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)

### Solicitud de información

- Unidad Fiscal San Jorge