

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Título: 155. IB. Pasajeros. Colisión. Nueva Pompeya. CABA

Fecha y hora: 9/3/2023 09:30 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus urbano y un vehículo particular

Resultados: 26 personas lesionadas

Expediente: EX-2023-27378303- -APN-DNISAU#JST

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	155. IB. Pasajeros. Colisión. Nueva Pompeya. CABA
Expediente	EX-2023-27378303- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	9/3/23	Hora	9:30
Lugar	Avenida Chiclana, cruce con calles Pirovano y Tte. Coronel Gregorio Pomar		
Localidad, Partido	Nueva Pompeya		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.6411186, -58.4206682		

Notificación	
Fecha	9/3/2023 Hora 11:26
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
--------	--------------------------

El suceso tuvo lugar sobre la Av. Chiclana, en la intersección con las calles Pirovano y Tte. Coronel Gregorio Pomar, en el barrio de Nueva Pompeya, CABA. Un ómnibus urbano (Vehículo 1) circulaba por el Metrobús, sistema de carril exclusivo y excluyente, con sentido desde calle Juan de Alagón hacia calle Trole. En el referido cruce, impactaron el sector frontal del Vehículo 1 y el sector lateral izquierdo de un vehículo particular (Vehículo 2). Como consecuencia del suceso, se registraron daños en los vehículos y lesiones en veintiséis personas.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	A/D	0	1
Pasajero/a	0	25	A/D	0	25
Acompañante	0	0	A/D	0	0
Ocupante	0	0	A/D	0	0
Otros	0	0	A/D	0	0
Total	0	26	A/D	0	26

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Total			2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía 39
Policía	Policía Comisaría 4B
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	No

Vehículo 1 (pasajeros urbano)	Dominio: AE512KJ	Tipo: Ómnibus interurbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Todobus
	Modelo	Urbano bajo movilidad reducida
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 17.0 LE
Año	2020	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-025 CAISA
	Resultado	Apto
	Realizada	6/12/2022
	Vencimiento	6/6/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	34	
Empresa	Doscientos Ocho Transporte Automotor SA (DOTA)	
Interno	484	
Seguro	Vencimiento	28/2/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	101
	Ramal	Pompeya
Sentido de circulación	Vía	Avenida Chiclana
	Desde	Juan de Alagón
	Hacia	Trole
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas derecho y rotura de carrocería en sector inferior derecho	



<b>Vehículo 2 (particular)</b>	<b>Tipo: Sedán</b>
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos
Marca	Ford
Modelo	Fiesta
Uso	Particular
Sentido de circulación	Vía A determinar
	Desde A determinar
	Hacia A determinar
Ubicación de daños	Lateral izquierdo
Descripción de daños	Incluyen hundimiento de carrocería en ambas puertas laterales, deformación de estructura y rotura de parabrisas

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)</b>	
Número de empresa	403
Fecha de inscripción	3/10/1997
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

<b>Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso</b>					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	A determinar

<b>Habilitaciones del personal de conducción</b>		
Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar

LiNTI	Categoría	Pasajeros:
		<ul style="list-style-type: none"><li>• A1OL Urbano Suburbano-Oferta libre</li><li>• A1TP Urbano Suburbano-Transporte Público</li><li>• A1TR Urbano Suburbano-Turismo</li><li>• A2LD Interurbano Internacional de larga distancia</li><li>• A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre</li></ul>



A2TR Interurbano Internacional de turismo	
Vencimiento	27/12/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
25	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
1	Vehículo 2	Conducción	Con lesiones

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	2 carriles y 1 carril de Metrobús con sentido hacia calle Trole y 3 carriles con sentido hacia calle Juan de Alagón
Geometría del tramo	Intersección
Material superficie	Asfalto y hormigón
División física	Otra
Material división física	Cordón separador traspasable y delineadores viales rebatibles
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	No

## Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de ambos rodados. Fuente: DOTA, 2023

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte

### Solicitud de información

- Fiscalía 39, CABA
- Comisaría 4B