

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-44238017- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 159. Cargas. Colisión. Zárate. Buenos Aires

Resultados: una persona herida

Fecha y hora: 19 de abril de 2023 07:30 (UTC-3)

Vehículos: dos camiones con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica					
Título	159. IB. Cargas. Colisión. Zárate. Buenos Aires				
Expediente	EX-2023-44238017- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				
Lugar y fecha					
Fecha	19/04/2023	Hora	07:30		
Lugar	Ruta Nacional 9, km 89				
Localidad, Partido	Zárate				
Provincia	Buenos Aires				
Coordenadas	-34.12075894,-59.09500687				
Notificación					
Fecha	19/04/2023	Hora	08:30		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				
Reseña	Tipo de evento: Colisión				
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 9 a la altura del kilómetro 89 sobre la mano con sentido de circulación hacia la localidad de Campana cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión por alcance entre un camión tractor con semirremolque de batea volcable (Vehículo 1) y un camión tractor con semirremolque con caja frigorífica (Vehículo 2) que transitaba detrás del primero. Como consecuencia del accidente, se registraron una persona herida, otra ilesa y daños en los vehículos.</p>					
Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	1	0	2
Vehículos participantes	Tipo de servicio		Jurisdicción	Total	
Vehículo 1	Cargas		Nacional	1	
Vehículo 2	Cargas		A determinar	1	
Total				2	



Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría 1° Zárate
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	Sí
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AF125FP	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	ATEGO 1729 S	
Año	2022	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	(070/112) Timec SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	06/06/2022
	Vencimiento	06/06/2023
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	27/12/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	No	
Descripción de daños	No presenta daños	

Dominio: AE837BU		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Salto	
Modelo	SRV 3E	
Año	2021	
Tipo de caja	TBV (batea volcable)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas peligrosas
	Emisor	(070/112) Timec SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	03/12/2022
	Vencimiento	03/12/2023

	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/06/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
	Ubicación de daños	Posterior
Descripción de daños	Deformación en estructura y rotura de dos neumáticos traseros izquierdos con deformación de llantas	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Arena
	Origen	Villa Constitución
	Destino	Gral. Pacheco
Sentido de circulación	Vía	RN9
	Desde	Alsina
	Hacia	Campana

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: EEEY449	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	R114GA	
Año	2005	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	(027) Control Vehicular S.R.L
	Resultado	Apto
	Realizada	16/11/2022
	Vencimiento	16/11/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	8/6/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
	Ubicación de daños	Anterior
Descripción de daños	Deformación total de la estructura de la cabina	
Dominio: SJV735	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	AST-PRA	
Modelo	FRP-ST-H3	
Año	1994	
Tipo de caja	TCCF (Caja frigorífica)	
Configuración de ejes	1D-2D	



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	(130/090) Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	06/04/2023
	Vencimiento	06/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/06/2022
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	No aplica	
Descripción de daños	No presenta daños	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	Córdoba
	Destino	Mercado central
Sentido de circulación	Vía	RN9
	Desde	Alsina
	Hacia	Campana

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A962867
Fecha de inscripción	10/06/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	B182666
Fecha de inscripción	7/7/2021
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel (T.C.M.G), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F), Transporte de Traficos Especiales (T.C.E)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado



Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	Cargas generales
	Vencimiento	19/09/2023	18/11/2023

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	2 carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos. Fuente: [El Once](#), 2023.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte