

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-52358306- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 163. IB. Cargas. Choque puente. Pilar. Buenos Aires

Resultados: dos personas lesionadas

Fecha y hora: 8 de mayo de 2023, 07:30 (UTC-3)

Vehículos: un camión con semirremolque batea y un automóvil particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica					
Título	163. IB. Cargas. Choque puente. Pilar. Buenos Aires				
Expediente	EX-2023-52358306- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				

Lugar y fecha					
Fecha	08/05/2023	Hora	7:30		
Lugar	Ruta Nacional 8, kilómetro 61,5				
Localidad, Partido	Fátima, Pilar				
Provincia	Buenos Aires				
Coordenadas	-34.4367990, -58.9843223				

Notificación					
Fecha	08/05/2023	Hora	09:30		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				

Reseña		Tipo de evento: Choque			
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 8 a la altura del kilómetro 61,5, cuando un camión tractor con semirremolque con caja tipo batea volcable (Vehículo 1) que circulaba desde la Ruta Provincial 28 hacia la Ruta Provincial 6, por razones que se investigan, chocó con su batea elevada un puente peatonal que atraviesa la autopista. Luego de este impacto, la batea cayó e impactó un vehículo particular (Vehículo 2) que circulaba por detrás. Como resultado del suceso se produjeron daños en los vehículos y en la vía. Ninguno de los conductores resultó herido.</p>					

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	2	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	2	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes		
Fiscalía	Fiscalía N.º 2 Pilar	
Policía	Destacamento policial Fátima	
Bomberos	A determinar	
Asistencia de salud	A determinar	
Concesión vial	Corredores Viales	
Morgue	No	
Municipalidad	Sí	
Grúas	Sí	
Vehículo 1 (cargas)		
	Dominio: AC566FB	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	AXOR 2036S	
Año	2018	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-081 Revicañuelas SA
	Resultado	Apto
	Realizada	15/12/2022
	Vencimiento	15/12/2023
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	02/03/2023
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	No	
Descripción de daños	No se observaron daños	
Dominio: KCV902		
	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SR.BA.02+01	
Año	2011	
Tipo de caja	TBV (batea volcable)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-081 Revicañuelas SA
	Resultado	Apto
	Realizada	15/12/2022
	Vencimiento	15/12/2023



	Estado	Vigente
RUTA	Validación	23/11/2022
	Clase de carga habilitada	Cargas Generales
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Deformación de la estructura, rotura de chasis y rotura y desprendimiento parcial de cilindro elevador.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Sin carga
	Origen	Predio Zamvial SRL, Pilar
	Destino	Campana
Sentido de circulación	Vía	RN 8
	Desde	RP 28
	Hacia	RP 6

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Honda	
Modelo	HRV	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	RN8
	Desde	RP 28
	Hacia	RP 6
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Daños en el tercio posterior con una fuerza actuante de arriba hacia abajo que deformó techo, portón trasero, ambas ruedas, parantes y ópticas	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A504489
Fecha de inscripción	21/3/2018
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	A determinar

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Tres carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Barrera
Material división física	Hormigón
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Tramo con presencia de puente peatonal



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del semirremolque perteneciente al Vehículo 1. Fuente: [Minutouno](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Fiscalía N.º 2 Pilar