

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-59767748- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 165. IB. Pasajeros. Incendio. Núñez. CABA

Resultados: sin personas lesionadas

Fecha y hora: 23 de mayo de 2023, 14:40 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus urbano escolar

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica					
Título	165. IB. Pasajeros. Incendio. Núñez. CABA				
Expediente	EX-2023-59767748- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				

Lugar y fecha					
Fecha	23/5/2023	Hora	14:40		
Lugar	Avenida General Paz, sentido hacia el Río de la Plata, rama de salida hacia avenida Libertador				
Localidad, Partido	Núñez				
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires				
Coordenadas	-34.5355223, -58.4672045				

Notificación					
Fecha	23/5/2023	Hora	15:22		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				

Reseña		Tipo de evento: Incendio			
<p>El suceso tuvo lugar en la Avenida General Paz, con sentido hacia el Río de la Plata, en la rama de salida hacia Avenida del Libertador cuando un ómnibus escolar, por razones que se investigan, se incendió. Como resultado, se registraron daños en la vía y en el vehículo. En el ómnibus circulaban el conductor, 31 alumnos y 4 docentes pertenecientes al jardín municipal N.º 6 de Vicente López. Todas las personas involucradas fueron evacuadas momentos antes del incendio.</p>					

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	0
Pasajero/a	0	0	35	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	36	0	36

Vehículos participantes		Tipo de servicio		Jurisdicción		Total
Vehículo 1		Pasajeros		Nacional		1
Total						1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía PCyF N.º 8
Policía	Comisaría 13B
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	No
Concesión vial	Autopistas del Sol
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: EFQ970	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	A determinar
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OF-1417
Tacógrafo	A determinar	
Año	2003	
VTV (Provincial)	Tipo	Pasajeros provincial
	Emisor	Zona 2 Malvinas Argentinas
	Resultado	Apto
	Realizada	30/01/2023
	Vencimiento	01/06/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	45	
Seguro	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Bajada Avenida General Paz
	Desde	Riachuelo
	Hacia	Río de la Plata
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Todo su interior calcinado, rotura de todos sus vidrios, carrocería carbonizada en parte superior y cubiertas derretidas.	



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
35	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Rama de salida
Configuración	Un carril de circulación
Geometría del tramo	Pendiente y curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Barreras de contención lateral metálicas



Fotografías del suceso



Figura 1. Imagen del ómnibus incendiándose en la bajada de Av. Gral. Paz hacia Av. Libertador.
Fuente: Operador del servicio, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Policía Comisaría 14B
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Operador del servicio

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial