

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-76416548- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 172. IB. Cargas. Colisión múltiple. Villa Boedo. Córdoba

Resultados: tres personas lesionadas

Fecha y hora: 3 de julio de 2023 10:00 (UTC-3)

Vehículos: un vehículo de cargas y tres vehículos particulares

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina

Información básica					
Título	172. IB. Cargas. Colisión múltiple. Villa Boedo. Córdoba				
Expediente	EX-2023-76416548- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				

Lugar y fecha			
Fecha	3/7/2023	Hora	10:00
Lugar	Avenida Circunvalación		
Localidad, Partido	Villa Boedo		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.434135264702956, -64.11436871579947		

Notificación			
Fecha	3/7/2023	Hora	13:06
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple				
El suceso tuvo lugar el día 3/7/2023, aproximadamente a las 10:00, sobre la Avenida Circunvalación, con sentido hacia Miralta, a la altura de Villa Boedo, en la ciudad de Córdoba, cuando colisionaron un camión (Vehículo 1) que transportaba hojalata, un vehículo utilitario Renault Master (Vehículo 4), un automóvil Volkswagen Suran (Vehículo 2) y un Volkswagen Saveiro (Vehículo 3). Como resultado, dos conductores sufrieron lesiones y hubo daños materiales en la totalidad de los vehículos.					

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	2	0	4
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	1	0	2
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	3	3	0	6

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Vehículo 3	No aplica	No aplica	1
Vehículo 4	No aplica	No aplica	1
Total			4

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Policía Judicial
	Policía Caminera de la provincia de Córdoba
Bomberos	A determinar
Asistencia de salud	Ecco Móvil 21, 35 y 53
Concesión vial	Camino de las Sierras
Morgue	No aplica
Municipalidad	No aplica
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: LMB456	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	P340 A4X2	
Año	2012	
Tipo de caja	TPE (Plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Elija un elemento	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-054 Isva SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	30/6/2023
	Vencimiento	30/6/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	29/6/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas y óptica derecha, abolladura de estructura y paragolpes	

Dominio: OXS286	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SR.CG	
Año	2015	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Elija un elemento	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-001 Itap SRL
	Resultado	Apto



	Realizada	6/7/2022
	Vencimiento	6/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	29/6/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Hojalata
	Origen	Córdoba
	Destino	Rosario
Sentido de circulación	Vía	Avenida Circunvalación
	Desde	Villa Bustos
	Hacia	Miralta

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Compacto	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	Suran	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Avenida Circunvalación
	Desde	Villa Bustos
	Hacia	Miralta
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Rotura de luneta, vidrio trasero lateral derecho, capot y faros delanteros. Abolladura de estructura y tapa de baúl.	

Vehículo 3 (particular)	Tipo: Utilitario	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	Saveiro	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Avenida Circunvalación
	Desde	Villa Bustos
	Hacia	Miralta
Ubicación de daños	Anterior y posterior	



Descripción de daños	Rotura de faro izquierdo y óptica izquierda. Abolladura de estructura.
Vehículo 4 (particular)	Tipo: Utilitario
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos
Marca	Renault
Modelo	Master
Uso	Particular
Sentido de circulación	Vía Avenida Circunvalación
	Desde Villa Bustos
	Hacia Miralta
Ubicación de daños	Anterior y posterior
Descripción de daños	Rotura de estructura, vidrio trasero, faros, paragolpes delantero y trasero.

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B170587
Fecha de inscripción	19/10/2016
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (TCMG) y Transporte de Carga Fraccionada (TCF)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	25	Lesionado
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Mujer	26	Lesionada
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	45	Ileso
Conductor 4	Vehículo 4	Conducción efectiva	Varón	30	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹				
Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductora 2	Conductor 3	Conductor 4

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Porte	Centro emisor Sistema		A determinar
	Clase		
	Vencimiento		
LiNTI	Categoría	Cargas generales	No aplica
	Vencimiento	18/03/2024	

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Tres carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Canal de desagüe
Material división física	Pasto y cemento
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal
Semáforo	No aplica
Observaciones	Control de Policía Caminera sobre la vía



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de vehículos intervinientes. Fuente: [Canal 10 Córdoba](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Fuente de consulta web ANSV
- Fuente de consulta web CNRT
- Policía Caminera de la provincia de Córdoba
- Canal 10 Córdoba

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Unidad Judicial de Accidentología Vial