

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-83218214- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 173. Cargas. Choque. Toledo II. Córdoba

Resultados: 1 persona fallecida

Fecha y hora: 18 de julio de 2023 6:30 (UTC-3)

Vehículos: un vehículo de cargas

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	173. Cargas. Choque. Toledo II. Córdoba
Expediente	EX-2023-83218214- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	18/7/2023	Hora	6:30
Lugar	Autopista Córdoba-Villa María		
Localidad, Partido	Toledo		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.528376, -63.984319		

Notificación			
Fecha	18/7/2023	Hora	9:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque
<p>El suceso ocurrió el día 18/7/2023, a las 6:30 aproximadamente, sobre la Autopista Córdoba-Villa María, a la altura del kilómetro 678. Por razones que se encuentran bajo investigación, un camión cisterna (Vehículo 1), cargado con melaza, impactó contra una columna de cemento que formaba parte de una señalización informativa aérea y posteriormente volcó, quedando sobre el costado de la vía. Como resultado, el conductor falleció y se registraron daños materiales sobre el vehículo y la infraestructura vial.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes		
Fiscalía	Fiscalía de Río Segundo, Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial de Córdoba	
Policía	Policía Caminera de la provincia de Córdoba	
Bomberos	Bomberos de Toledo	
Asistencia de salud	Ecco móvil 14	
Concesión vial	Camino de las Sierras	
Morgue	Morgue Judicial, Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial de Córdoba	
Otros	Gabinete de Accidentología Vial, Poder Judicial de la provincia de Córdoba	
Vehículo 1 (cargas)		
Dominio: PNW340	Tipo: Camión tractor	
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170 E25T MLL	
Año	2016	
Tipo de caja	TPE (Plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Elija un elemento	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-117 Inspección Técnica Villa María SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	16/3/2023
	Vencimiento	16/3/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	21/4/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Total	
Descripción de daños	Rotura de la cabina	
Dominio: PNW342		
	Tipo: Cisterna	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Danes	
Modelo	Stic 3ed DD	
Año	2016	
Tipo de caja	TTC (Tanque cisterna)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Elija un elemento	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-117 Inspección técnica Villa María SRL



	Resultado	Apto
	Realizada	16/3/2023
	Vencimiento	16/3/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	21/4/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Abolladura de estructura	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Melaza
	Origen	Salta
	Destino	Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Autopista Córdoba- Villa María
	Desde	Córdoba
	Hacia	Villa María

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	7000271444373908
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Fraccionada

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción¹		
Porte	Tipo de Licencia	Conductor 1
	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	6/9/2023

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo interviniente. Fuente: JST, 2023.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Fuente de consulta web ANSV
- Fuente de consulta web CNRT
- Policía Caminera de la provincia de Córdoba

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial