

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-86199105- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 174. IB. Cargas. Colisión. Arocena. Santa Fe

Resultados: una persona fallecida, una persona ilesa

Fecha y hora: 25 de julio de 2023 07:00 (UTC-3)

Vehículos: un camión con acoplado y un vehículo particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	174. IB. Cargas. Colisión. Arocena. Santa Fe
Expediente	EX-2023-86199105- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	25/07/2023 Hora 07:00
Lugar	Autopista Rosario-Santa Fe, km 101
Localidad, Partido	Arocena
Provincia	Santa Fe
Coordenadas	-32.035451, -60.991062

Notificación	
Fecha	25/07/2023 Hora 09:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar en la Autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 101, en sentido hacia Rosario. Por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo la colisión entre un camión con acoplado (Vehículo 1) y un automóvil sedán (Vehículo 2). Tras la colisión, el Vehículo 1 siguió transitando por espacio de aproximadamente 1 km con el Vehículo 2 incrustado en la parte posterior del acoplado, hasta que finalmente se detuvo. Como consecuencia del accidente, perdió la vida el conductor del Vehículo 2 mientras que el chofer del Vehículo 1 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes		
Fiscalía	Unidad Fiscal Coronda	
Policía	Comisaría 13 Arocena	
Bomberos	Bomberos Voluntarios Coronda	
Morgue	A determinar	
Grúas	A determinar	
Vehículo 1 (cargas)	Dominio: SY600	Tipo: Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L 1114/42	
Año	1980	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-074 VTI SA
	Resultado	Condiciona
	Realizada	12/05/2023
	Vencimiento	12/06/2023
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	07/07/2017
	Clase de carga habilitada	Carga Propia (CP); Carga Internacional (CI); Carga Masiva o a Granel (CMG); Carga Fraccionada (CF)
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Dominio: UZJ626 Tipo: Acoplado		
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	SADT 25 TT	
Año	1973	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-074 VTI SA
	Resultado	Condiciona
	Realizada	12/05/2023
	Vencimiento	12/06/2023



	Estado	Vencida
RUTA	Validación	17/01/2020
	Clase de carga habilitada	Carga Propia (CP); Carga Internacional (CI); Carga Masiva o a Granel (CMG); Carga Fraccionada (CF)
	Ubicación de daños	Posterior
Descripción de daños	Daños por impacto en el paragolpes trasero, lado izquierdo; rotura de luces trasera, lado izquierdo; impacto en guardabarros trasero izquierdo	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Maíz
	Origen	Otumpa (Santiago del Estero)
	Destino	Arroyo Seco (Santa Fe)
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario - Santa Fe
	Desde	Coronda
	Hacia	San Fabián

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Chevrolet	
Modelo	Prisma LTZ	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario - Santa Fe
	Desde	Coronda
	Hacia	San Fabián
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daño por impacto en el sector frontal y parte del habitáculo de conducción; rotura de parabrisas; activación de air-bag; desplazamiento del motor	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A935444
Fecha de inscripción	11/03/2021
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P); Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	40	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	39	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	Municipio de Charata	A determinar
	Sistema	Municipal	A determinar
	Clase	B; C; E	A determinar
	Vencimiento	01/04/2024	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	No aplica
	Vencimiento	17/02/2024	No aplica

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Calzada dividida, dos carriles por sentido de marcha
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	El suceso ocurrió tras la finalización de una curva horizontal hacia la izquierda, según el sentido de circulación de los vehículos involucrados

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos involucrados. Fuente: [Rosario3](#), 2023



Figura 2. Sitio de la colisión. Fuente: JST, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte – Revisión Técnica Obligatoria
- Registro Único del Transporte Automotor
- Sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial



-
- Unidad Fiscal Coronda

Información adicional

- Se realizó entrevista en campo al personal de primera línea
-