


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX2023-97668453- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 178. IB. Cargas. Colisión. Barrio Ponce. Corrientes

Resultados: una persona fallecida y una persona ilesa.

Fecha y hora: 18 de agosto de 2023 06:15 (UTC-3)

Vehículos: un camión con semirremolque y una motocicleta

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	178. Cargas. Colisión. Barrio Ponce. Corrientes
Expediente	EX-2023-97668453- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	18/8/2023	Hora	6:15
Lugar	Ruta Nacional 12, kilómetro 1028		
Localidad, Partido	Corrientes		
Provincia	Corrientes		
Coordenadas	-27.491462 -58.779222		

Notificación			
Fecha	18/8/2023	Hora	9:40
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
Un camión con semirremolque (Vehículo 1) transitaba por una zona urbana de la Ruta Nacional 12, en horario nocturno cerca del crepúsculo matutino, y con un contexto de lluvia. A la altura del kilómetro 1028 colisionó frontalmente contra una motocicleta (Vehículo 2), cuyo conductor perdió la vida.	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 2
Policía	Comisaría de Policía 22
	Dirección de Investigación Científica y Pericias
Bomberos	Dirección General de Lucha contra el Fuego
Asistencia de salud	Dirección de Emergencias Sanitarias 107
Concesión vial	Corredores Viales SA – Peaje Riachuelo
Morgue	Instituto Médico Forense
Municipalidad	Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes
Grúas	No

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AA995BW	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G360 A4X2	
Año	2017	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-108 La Técnica SA
	Resultado	Apto
	Realizada	16/3/2023
	Vencimiento	16/3/2024
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Estado	Vigente
	Validación	31/3/2023
	RUTA	Clase de carga habilitada Carga General
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformación vertical en el lado derecho del panel frontal y central de aireación como así también en el panel de aireación inferior. Rotura del paragolpes delantero en el lado derecho. Observación: El lado izquierdo del paragolpes se encontraba dañado previamente.	
Dominio: AF273MJ		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Hermann	
Modelo	Volcador Bilateral S.VL.3E.63 1+1+1	
Año	2022	
Tipo de caja	Caja abierta volcadora	



Configuración de ejes	1D-1D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-124 Roberto Polentarutti
	Resultado	Apto
	Realizada	16/3/2023
	Vencimiento	16/3/2024
	Estado	Vigente
	RUTA	Validación
Clase de carga habilitada		Carga General
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Piedra basáltica 06/19
	Origen	Yofre, Corrientes
	Destino	Resistencia, Chaco
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Riachuelo
	Hacia	Rotonda de acceso a Avenida Independencia

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Motocicleta	
Categoría	L3: vehículos automotores con dos (2) ruedas, con motor térmico de una cilindrada superior a cincuenta centímetros cúbicos (50 cc) o con motor eléctrico cuya potencia continúa nominal sea superior a cuatro kilowatts (4 kW), y que puede desarrollar una velocidad de diseño (proyecto) superior a cincuenta kilómetros por hora (50 km/h).	
Marca	Zanella	
Modelo	ZB	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Rotonda de acceso a Avenida Independencia
	Hacia	Riachuelo
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformación de la rueda delantera, torsión hacia atrás de la horquilla delantera, rotura del carenado frontal, tablero y cubrepiernas.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A879032

Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	29	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	22	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	Mercedes - Corrientes	A determinar
	Sistema	Nacional	A determinar
	Clase	A1.4, E1, E2	No aplica
	Vencimiento	16/5/2024	No aplica
LiNTI	Categoría	Cargas Generales	No aplica
	Vencimiento	21/12/2023	No aplica

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
0	Vehículo 1	No aplica	No aplica
0	Vehículo 2	No aplica	No aplica

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Mojada
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Obstáculos	No
Estado meteorológico	Lluvia
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista panorámica del tramo de la ruta donde se desarrolló la colisión. La fotografía fue capturada según el sentido de circulación del Vehículo 1. Fuente: JST, año 2023



Figura 2. Vista de las posiciones finales del Vehículo 1, Vehículo 2 y su conductor. Además, en la imagen se aprecian las condiciones meteorológicas y de luminosidad del entorno. Fuente: [365 policiales](#), año 2023



Figura 3. Vista de la posición final del Vehículo 1 y de las condiciones meteorológicas de lluvia intensa del entorno. Fuente: [Radio Sudamericana](#), año 2023



Figura 4. Vista de la posición final del Vehículo 2 con relación a la posición final del Vehículo 1. Fuente: [Radio Sudamericana](#), año 2023



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaría de Policía 22
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- 365 Policiales
- Radio Sudamericana
- Diario Época
- El Litoral

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
-